




СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ.....FLD2

КЛАССИФИКАЦИЯ.....FLD3

DMA M.....FLD4

DMA L.....FLD9

DMB M.....FLD14

DMB L.....FLD19

DMD.....FLD24

DMF M.....FLD28


DMF L.....FLD30

DMC.....FLD32

РЕЖИМЫ РЕЗАНИЯ.....FLD33

**МЕЛКОРАЗМЕРНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ. СВЕРЛА**

FLD
ВЕРСИЯ 07/26



1 СЕРИЯ СВЕРЛ
DMA M D0.400 H12 - C nC

DMA - Свёрла монокристаллические для цветных металлов и печатных плат. DC ≤ 3.00мм

DMB - Свёрла монокристаллические для широкого применения. DC ≤ 3.00мм

DMD - Свёрла монокристаллические общего применения. DC=DCON

DMF - Свёрла монокристаллические общего применения. DC≠DCON

DMC - Свёрла монокристаллические центровочные с углом при вершине 90°

2 РАБОЧАЯ ДЛИНА
DMA M D0.400 H12 - C nC

M – Стандартная серия

L – Удлиненная серия

3 ДИАМЕТР СВЕРЛА
DMA M D0.400 H12 - C nC

D=0.4мм

4 ГЛУБИНА СВЕРЛЕНИЯ
DMA M D0.400 H12 - C nC

LU=12.0мм

5 ВНУТРЕННИЙ ПОДВОД СОЖ
DMA M D0.400 H12 - C nC

C - внутренний подвод сож

Без - без внутреннего подвода сож

6 ПОКРЫТИЕ
DMA M D0.400 H12 - C nC

nC (no Coated) - без покрытия

Без указателя - покрытие в соответствии с серией инструмента

DCL - алмазоподобное покрытие


TiAlN - универсальное термостойкое покрытие (для высокоскоростной обработки)

TiCN - универсальное абразивостойкое покрытие (для центровок)

	МИКРОСВЕРЛА					
СЕРИЯ СВЕРЛ	DMA M		DMA L		DMB M	DMB L
НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ	R		R		R	R
РАБОЧАЯ ДЛИНА	Стандартная		Длинная		Стандартная	Длинная
ДИАМЕТРЫ	Ø0.03-Ø3.0		Ø0.04-Ø3.0		Ø0.03-Ø3.0	Ø0.04-Ø3.0
ТОЧНОСТЬ ДИАМЕТРА	0-0.003мм		0-0.003мм		0-0.005мм	0-0.005мм
УГОЛ ПРИ ВЕРШИНЕ	120°		120°		118°/135°	118°/135°
УГОЛ СПИРАЛИ	35°		35°		25°	25°
ПОКРЫТИЕ	nC	DCL	nC	DCL	TiAlN	TiAlN
P	●	●	●	●	●●	●●
M					●●	●●
K	●	●	●	●	●●	●●
N	●●	●●	●●	●●	●	●
S	●	●	●	●	●●	●
H					●	●
O	●●	●●	●●	●●	●	●

	ОБЩЕГО ПРИМЕНЕНИЯ					
СЕРИЯ СВЕРЛ	DMD		DMF M		DMF L	
НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ	R		R		R	
РАБОЧАЯ ДЛИНА	Стандартная		Стандартная		Длинная	
ДИАМЕТРЫ	Ø0.4-Ø12.0		Ø1.0-Ø16.0		Ø1.0-Ø16.0	
ТОЧНОСТЬ ДИАМЕТРА	0-0.005мм		0-0.005мм		0-0.005мм	
УГОЛ ПРИ ВЕРШИНЕ	120°		118°/135°		118°/135°	
УГОЛ СПИРАЛИ	35°		25°		25°	
ПОКРЫТИЕ	nC	TiAlN	nC	TiAlN	nC	TiAlN
P	●	●●	●	●●	●	●●
M		●●		●●		●●
K	●	●●	●	●●	●	●●
N	●●	●	●●	●	●●	●
S	●	●●	●	●●	●	●●
H		●		●		●
O	●●	●	●●	●	●●	●

	ЦЕНТРОВОЧНЫЕ	
СЕРИЯ СВЕРЛ	DMC	
НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ	R	
РАБОЧАЯ ДЛИНА	Стандартная	
ДИАМЕТРЫ	Ø0.1-Ø10.0	
ТОЧНОСТЬ ДИАМЕТРА	0-0.005мм	
УГОЛ ПРИ ВЕРШИНЕ	90°	
УГОЛ СПИРАЛИ	25°	
ПОКРЫТИЕ	nC	TiCN
P	●	●●
M		●●
K	●	●●
N	●●	●
S	●	●●
H		●
O	●●	●



Единицы : мм

DMA M

Диапазон диаметров: 0.03-3.0мм
Допуск на диаметр сверла:0-0.003мм
Вращение: правое

	P	M	K	N	S	H	O
nC	●		●	●●	●		●●
DCL	●		●	●●	●		●●

ОБОЗНАЧЕНИЕ	DC	LU	DCON	OAL	nC *	DCL
DMA M D0.030	0.030	0.30	3	38	●	
DMA M D0.035	0.035	0.35	3	38	●	
DMA M D0.040	0.040	0.40	3	38	●	●
DMA M D0.045	0.045	0.45	3	38	●	●
DMA M D0.050	0.050	0.50	3	38	●	●
DMA M D0.055	0.055	0.55	3	38	●	●
DMA M D0.060	0.060	0.60	3	38	●	●
DMA M D0.065	0.065	0.65	3	38	●	●
DMA M D0.070	0.070	0.70	3	38	●	●
DMA M D0.075	0.075	0.75	3	38	●	●
DMA M D0.080	0.080	0.80	3	38	●	●
DMA M D0.085	0.085	0.85	3	38	●	●
DMA M D0.090	0.090	0.90	3	38	●	●
DMA M D0.095	0.095	0.95	3	38	●	●
DMA M D0.100	0.10	1.5	3	38	●	●
DMA M D0.110	0.11	1.5	3	38	●	●
DMA M D0.120	0.12	2.5	3	38	●	●
DMA M D0.130	0.13	2.5	3	38	●	●
DMA M D0.140	0.14	2.5	3	38	●	●
DMA M D0.150	0.15	2.5	3	38	●	●
DMA M D0.160	0.16	2.5	3	38	●	●
DMA M D0.170	0.17	2.5	3	38	●	●
DMA M D0.180	0.18	2.5	3	38	●	●
DMA M D0.190	0.19	2.5	3	38	●	●
DMA M D0.200	0.20	3.5	3	38	●	●
DMA M D0.210	0.21	3.5	3	38	●	●
DMA M D0.220	0.22	3.5	3	38	●	●
DMA M D0.230	0.23	3.5	3	38	●	●
DMA M D0.240	0.24	3.5	3	38	●	●
DMA M D0.250	0.25	3.5	3	38	●	●
DMA M D0.260	0.26	3.5	3	38	●	●
DMA M D0.270	0.27	3.5	3	38	●	●
DMA M D0.280	0.28	3.5	3	38	●	●
DMA M D0.290	0.29	3.5	3	38	●	●
DMA M D0.300 H3	0.30	3.0	3	38	●	●
DMA M D0.300	0.30	5.0	3	38	●	●
DMA M D0.310	0.31	5.0	3	38	●	●
DMA M D0.320	0.32	5.0	3	38	●	●
DMA M D0.330	0.33	5.0	3	38	●	●
DMA M D0.340	0.34	5.0	3	38	●	●
DMA M D0.350	0.35	5.0	3	38	●	●
DMA M D0.360	0.36	5.0	3	38	●	●
DMA M D0.370	0.37	5.0	3	38	●	●
DMA M D0.380	0.38	5.0	3	38	●	●
DMA M D0.390	0.39	5.0	3	38	●	●
DMA M D0.400	0.40	6.0	3	38	●	●
DMA M D0.410	0.41	6.0	3	38	●	●
DMA M D0.420	0.42	6.0	3	38	●	●
DMA M D0.430	0.43	6.0	3	38	●	●
DMA M D0.440	0.44	6.0	3	38	●	●
DMA M D0.450	0.45	6.0	3	38	●	●
DMA M D0.460	0.46	6.0	3	38	●	●
DMA M D0.470	0.47	6.0	3	38	●	●

* Для заказа свёрла без покрытия указывайте в конце обозначения nC. Пример: DMA M D0.030 nC

ОБОЗНАЧЕНИЕ	DC	LU	DCON	OAL	nC	DCL
DMA M D0.480	0.48	6.0	3	38	●	●
DMA M D0.490	0.49	6.0	3	38	●	●
DMA M D0.500	0.50	6.0	3	38	●	●
DMA M D0.510	0.51	6.0	3	38	●	●
DMA M D0.520	0.52	6.0	3	38	●	●
DMA M D0.530	0.53	6.0	3	38	●	●
DMA M D0.540	0.54	6.0	3	38	●	●
DMA M D0.550	0.55	6.0	3	38	●	●
DMA M D0.560	0.56	6.0	3	38	●	●
DMA M D0.570	0.57	6.0	3	38	●	●
DMA M D0.580	0.58	6.0	3	38	●	●
DMA M D0.590	0.59	6.0	3	38	●	●
DMA M D0.600	0.60	7.0	3	38	●	●
DMA M D0.610	0.61	7.0	3	38	●	●
DMA M D0.620	0.62	7.0	3	38	●	●
DMA M D0.630	0.63	7.0	3	38	●	●
DMA M D0.640	0.64	7.0	3	38	●	●
DMA M D0.650	0.65	7.0	3	38	●	●
DMA M D0.660	0.66	7.0	3	38	●	●
DMA M D0.670	0.67	7.0	3	38	●	●
DMA M D0.680	0.68	7.0	3	38	●	●
DMA M D0.690	0.69	7.0	3	38	●	●
DMA M D0.700	0.70	8.0	3	38	●	●
DMA M D0.710	0.71	8.0	3	38	●	●
DMA M D0.720	0.72	8.0	3	38	●	●
DMA M D0.730	0.73	8.0	3	38	●	●
DMA M D0.740	0.74	8.0	3	38	●	●
DMA M D0.750	0.75	8.0	3	38	●	●
DMA M D0.760	0.76	8.0	3	38	●	●
DMA M D0.770	0.77	8.0	3	38	●	●
DMA M D0.780	0.78	8.0	3	38	●	●
DMA M D0.790	0.79	8.0	3	38	●	●
DMA M D0.800	0.80	8.0	3	38	●	●
DMA M D0.810	0.81	8.0	3	38	●	●
DMA M D0.820	0.82	8.0	3	38	●	●
DMA M D0.830	0.83	8.0	3	38	●	●
DMA M D0.840	0.84	8.0	3	38	●	●
DMA M D0.850	0.85	8.0	3	38	●	●
DMA M D0.860	0.86	8.0	3	38	●	●
DMA M D0.870	0.87	8.0	3	38	●	●
DMA M D0.880	0.88	8.0	3	38	●	●
DMA M D0.890	0.89	8.0	3	38	●	●
DMA M D0.900	0.90	8.0	3	38	●	●
DMA M D0.910	0.91	8.0	3	38	●	●
DMA M D0.920	0.92	8.0	3	38	●	●
DMA M D0.930	0.93	8.0	3	38	●	●
DMA M D0.940	0.94	8.0	3	38	●	●
DMA M D0.950	0.95	8.0	3	38	●	●
DMA M D0.960	0.96	8.0	3	38	●	●
DMA M D0.970	0.97	8.0	3	38	●	●
DMA M D0.980	0.98	8.0	3	38	●	●
DMA M D0.990	0.99	8.0	3	38	●	●
DMA M D1.000	1.00	10.0	3	38	●	●
DMA M D1.000 H12	1.00	12.0	3	38	●	●
DMA M D1.010	1.01	10.0	3	38	●	●
DMA M D1.020	1.02	10.0	3	38	●	●
DMA M D1.030	1.03	10.0	3	38	●	●
DMA M D1.040	1.04	10.0	3	38	●	●
DMA M D1.050	1.05	10.0	3	38	●	●
DMA M D1.050 H12	1.05	12.0	3	38	●	●
DMA M D1.060	1.06	10.0	3	38	●	●
DMA M D1.070	1.07	10.0	3	38	●	●
DMA M D1.080	1.08	10.0	3	38	●	●
DMA M D1.090	1.09	10.0	3	38	●	●
DMA M D1.100	1.10	10.0	3	38	●	●
DMA M D1.100 H12	1.10	12.0	3	38	●	●
DMA M D1.110	1.11	10.0	3	38	●	●
DMA M D1.120	1.12	10.0	3	38	●	●
DMA M D1.130	1.13	10.0	3	38	●	●

* Для заказа свёрла без покрытия указывайте в конце обозначения nC. Пример: DMA M D0.030 nC

ОБОЗНАЧЕНИЕ	DC	LU	DCON	OAL	nC	DCL
DMA M D1.140	1.14	10.0	3	38	●	●
DMA M D1.150	1.15	10.0	3	38	●	●
DMA M D1.150 H12	1.15	12.0	3	38	●	●
DMA M D1.160	1.16	10.0	3	38	●	●
DMA M D1.170	1.17	10.0	3	38	●	●
DMA M D1.180	1.18	10.0	3	38	●	●
DMA M D1.190	1.19	10.0	3	38	●	●
DMA M D1.200	1.20	10.0	3	38	●	●
DMA M D1.200 H12	1.20	12.0	3	38	●	●
DMA M D1.210	1.21	10.0	3	38	●	●
DMA M D1.220	1.22	10.0	3	38	●	●
DMA M D1.230	1.23	10.0	3	38	●	●
DMA M D1.240	1.24	10.0	3	38	●	●
DMA M D1.250	1.25	10.0	3	38	●	●
DMA M D1.250 H12	1.25	12.0	3	38	●	●
DMA M D1.260	1.26	10.0	3	38	●	●
DMA M D1.270	1.27	10.0	3	38	●	●
DMA M D1.280	1.28	10.0	3	38	●	●
DMA M D1.290	1.29	10.0	3	38	●	●
DMA M D1.300	1.30	10.0	3	38	●	●
DMA M D1.300 H12	1.30	12.0	3	38	●	●
DMA M D1.310	1.31	10.0	3	38	●	●
DMA M D1.320	1.32	10.0	3	38	●	●
DMA M D1.330	1.33	10.0	3	38	●	●
DMA M D1.340	1.34	10.0	3	38	●	●
DMA M D1.350	1.35	10.0	3	38	●	●
DMA M D1.350 H12	1.35	12.0	3	38	●	●
DMA M D1.360	1.36	10.0	3	38	●	●
DMA M D1.370	1.37	10.0	3	38	●	●
DMA M D1.380	1.38	10.0	3	38	●	●
DMA M D1.390	1.39	10.0	3	38	●	●
DMA M D1.400	1.40	10.0	3	38	●	●
DMA M D1.400 H12	1.40	12.0	3	38	●	●
DMA M D1.410	1.41	10.0	3	38	●	●
DMA M D1.420	1.42	10.0	3	38	●	●
DMA M D1.430	1.43	10.0	3	38	●	●
DMA M D1.440	1.44	10.0	3	38	●	●
DMA M D1.450	1.45	10.0	3	38	●	●
DMA M D1.450 H12	1.45	12.0	3	38	●	●
DMA M D1.460	1.46	10.0	3	38	●	●
DMA M D1.470	1.47	10.0	3	38	●	●
DMA M D1.480	1.48	10.0	3	38	●	●
DMA M D1.490	1.49	10.0	3	38	●	●
DMA M D1.490	1.50	10.0	3	38	●	●
DMA M D1.500 H12	1.50	12.0	3	38	●	●
DMA M D1.510	1.51	10.0	3	38	●	●
DMA M D1.520	1.52	10.0	3	38	●	●
DMA M D1.530	1.53	10.0	3	38	●	●
DMA M D1.540	1.54	10.0	3	38	●	●
DMA M D1.550	1.55	10.0	3	38	●	●
DMA M D1.550 H12	1.55	12.0	3	38	●	●
DMA M D1.560	1.56	10.0	3	38	●	●
DMA M D1.570	1.57	10.0	3	38	●	●
DMA M D1.580	1.58	10.0	3	38	●	●
DMA M D1.590	1.59	10.0	3	38	●	●
DMA M D1.600	1.60	12.0	3	38	●	●
DMA M D1.610	1.61	12.0	3	38	●	●
DMA M D1.620	1.62	12.0	3	38	●	●
DMA M D1.630	1.63	12.0	3	38	●	●
DMA M D1.640	1.64	12.0	3	38	●	●
DMA M D1.650	1.65	12.0	3	38	●	●
DMA M D1.660	1.66	12.0	3	38	●	●
DMA M D1.670	1.67	12.0	3	38	●	●
DMA M D1.680	1.68	12.0	3	38	●	●
DMA M D1.690	1.69	12.0	3	38	●	●
DMA M D1.700	1.70	12.0	3	38	●	●
DMA M D1.710	1.71	12.0	3	38	●	●
DMA M D1.720	1.72	12.0	3	38	●	●
DMA M D1.730	1.73	12.0	3	38	●	●


* Для заказа свёрла без покрытия указывайте в конце обозначения nC. Пример: DMA M D0.030 nC

ОБОЗНАЧЕНИЕ	DC	LU	DCON	OAL	nC	DCL
DMA M D1.740	1.74	12.0	3	38	●	●
DMA M D1.750	1.75	12.0	3	38	●	●
DMA M D1.760	1.76	12.0	3	38	●	●
DMA M D1.770	1.77	12.0	3	38	●	●
DMA M D1.780	1.78	12.0	3	38	●	●
DMA M D1.790	1.79	12.0	3	38	●	●
DMA M D1.800	1.80	12.0	3	38	●	●
DMA M D1.810	1.81	12.0	3	38	●	●
DMA M D1.820	1.82	12.0	3	38	●	●
DMA M D1.830	1.83	12.0	3	38	●	●
DMA M D1.840	1.84	12.0	3	38	●	●
DMA M D1.850	1.85	12.0	3	38	●	●
DMA M D1.860	1.86	12.0	3	38	●	●
DMA M D1.870	1.87	12.0	3	38	●	●
DMA M D1.880	1.88	12.0	3	38	●	●
DMA M D1.890	1.89	12.0	3	38	●	●
DMA M D1.900	1.90	12.0	3	38	●	●
DMA M D1.910	1.91	12.0	3	38	●	●
DMA M D1.920	1.92	12.0	3	38	●	●
DMA M D1.930	1.93	12.0	3	38	●	●
DMA M D1.940	1.94	12.0	3	38	●	●
DMA M D1.950	1.95	12.0	3	38	●	●
DMA M D1.960	1.96	12.0	3	38	●	●
DMA M D1.970	1.97	12.0	3	38	●	●
DMA M D1.980	1.98	12.0	3	38	●	●
DMA M D1.990	1.99	12.0	3	38	●	●
DMA M D2.000	2.00	12.0	3	38	●	●
DMA M D2.010	2.01	12.0	3	38	●	●
DMA M D2.020	2.02	12.0	3	38	●	●
DMA M D2.030	2.03	12.0	3	38	●	●
DMA M D2.040	2.04	12.0	3	38	●	●
DMA M D2.050	2.05	12.0	3	38	●	●
DMA M D2.060	2.06	12.0	3	38	●	●
DMA M D2.070	2.07	12.0	3	38	●	●
DMA M D2.080	2.08	12.0	3	38	●	●
DMA M D2.090	2.09	12.0	3	38	●	●
DMA M D2.100	2.10	12.0	3	38	●	●
DMA M D2.110	2.11	12.0	3	38	●	●
DMA M D2.120	2.12	12.0	3	38	●	●
DMA M D2.130	2.13	12.0	3	38	●	●
DMA M D2.140	2.14	12.0	3	38	●	●
DMA M D2.150	2.15	12.0	3	38	●	●
DMA M D2.160	2.16	12.0	3	38	●	●
DMA M D2.170	2.17	12.0	3	38	●	●
DMA M D2.180	2.18	12.0	3	38	●	●
DMA M D2.190	2.19	12.0	3	38	●	●
DMA M D2.200	2.20	12.0	3	38	●	●
DMA M D2.210	2.21	12.0	3	38	●	●
DMA M D2.220	2.22	12.0	3	38	●	●
DMA M D2.230	2.23	12.0	3	38	●	●
DMA M D2.240	2.24	12.0	3	38	●	●
DMA M D2.250	2.25	12.0	3	38	●	●
DMA M D2.260	2.26	12.0	3	38	●	●
DMA M D2.270	2.27	12.0	3	38	●	●
DMA M D2.280	2.28	12.0	3	38	●	●
DMA M D2.290	2.29	12.0	3	38	●	●
DMA M D2.300	2.30	12.0	3	38	●	●
DMA M D2.310	2.31	12.0	3	38	●	●
DMA M D2.320	2.32	12.0	3	38	●	●
DMA M D2.330	2.33	12.0	3	38	●	●
DMA M D2.340	2.34	12.0	3	38	●	●
DMA M D2.350	2.35	12.0	3	38	●	●
DMA M D2.360	2.36	12.0	3	38	●	●
DMA M D2.370	2.37	12.0	3	38	●	●
DMA M D2.380	2.38	12.0	3	38	●	●
DMA M D2.390	2.39	12.0	3	38	●	●
DMA M D2.400	2.40	12.0	3	38	●	●
DMA M D2.410	2.41	12.0	3	38	●	●
DMA M D2.420	2.42	12.0	3	38	●	●

* Для заказа свёрла без покрытия указывайте в конце обозначения nC. Пример: DMA M D0.030 nC

ОБОЗНАЧЕНИЕ	DC	LU	DCON	OAL	nC	DCL
DMA M D2.430	2.43	12.0	3	38	●	●
DMA M D2.440	2.44	12.0	3	38	●	●
DMA M D2.450	2.45	12.0	3	38	●	●
DMA M D2.460	2.46	12.0	3	38	●	●
DMA M D2.470	2.47	12.0	3	38	●	●
DMA M D2.480	2.48	12.0	3	38	●	●
DMA M D2.490	2.49	12.0	3	38	●	●
DMA M D2.500	2.50	12.0	3	38	●	●
DMA M D2.510	2.51	12.0	3	38	●	●
DMA M D2.520	2.52	12.0	3	38	●	●
DMA M D2.530	2.53	12.0	3	38	●	●
DMA M D2.540	2.54	12.0	3	38	●	●
DMA M D2.550	2.55	12.0	3	38	●	●
DMA M D2.560	2.56	12.0	3	38	●	●
DMA M D2.570	2.57	12.0	3	38	●	●
DMA M D2.580	2.58	12.0	3	38	●	●
DMA M D2.590	2.59	12.0	3	38	●	●
DMA M D2.600	2.60	12.0	3	38	●	●
DMA M D2.610	2.61	12.0	3	38	●	●
DMA M D2.620	2.62	12.0	3	38	●	●
DMA M D2.630	2.63	12.0	3	38	●	●
DMA M D2.640	2.64	12.0	3	38	●	●
DMA M D2.650	2.65	12.0	3	38	●	●
DMA M D2.660	2.66	12.0	3	38	●	●
DMA M D2.670	2.67	12.0	3	38	●	●
DMA M D2.680	2.68	12.0	3	38	●	●
DMA M D2.690	2.69	12.0	3	38	●	●
DMA M D2.700	2.70	12.0	3	38	●	●
DMA M D2.710	2.71	12.0	3	38	●	●
DMA M D2.720	2.72	12.0	3	38	●	●
DMA M D2.730	2.73	12.0	3	38	●	●
DMA M D2.740	2.74	12.0	3	38	●	●
DMA M D2.750	2.75	12.0	3	38	●	●
DMA M D2.760	2.76	12.0	3	38	●	●
DMA M D2.770	2.77	12.0	3	38	●	●
DMA M D2.780	2.78	12.0	3	38	●	●
DMA M D2.790	2.79	12.0	3	38	●	●
DMA M D2.800	2.80	12.0	3	38	●	●
DMA M D2.810	2.81	12.0	3	38	●	●
DMA M D2.820	2.82	12.0	3	38	●	●
DMA M D2.830	2.83	12.0	3	38	●	●
DMA M D2.840	2.84	12.0	3	38	●	●
DMA M D2.850	2.85	12.0	3	38	●	●
DMA M D2.860	2.86	12.0	3	38	●	●
DMA M D2.870	2.87	12.0	3	38	●	●
DMA M D2.880	2.88	12.0	3	38	●	●
DMA M D2.890	2.89	12.0	3	38	●	●
DMA M D2.900	2.90	12.0	3	38	●	●
DMA M D2.910	2.91	12.0	3	38	●	●
DMA M D2.920	2.92	12.0	3	38	●	●
DMA M D2.930	2.93	12.0	3	38	●	●
DMA M D2.940	2.94	12.0	3	38	●	●
DMA M D2.950	2.95	12.0	3	38	●	●
DMA M D2.960	2.96	12.0	3	38	●	●
DMA M D2.970	2.97	12.0	3	38	●	●
DMA M D2.980	2.98	12.0	3	38	●	●
DMA M D2.990	2.99	12.0	3	38	●	●
DMA M D3.000	3.00	12.0	3	38	●	●

* Для заказа свёрла без покрытия указывайте в конце обозначения nC. Пример: DMA M D0.030 nC



Единицы : мм

DMA L

Диапазон диаметров: 0.04-3.0мм
Допуск на диаметр сверла:0-0.005мм
Вращение: правое

	P	M	K	N	S	H	O
nC	●		●	●●	●		●●
DCL	●		●	●●	●		●●

ОБОЗНАЧЕНИЕ	DC	LU	DCON	OAL	nC	DCL
DMA L D0.040	0.040	0.7	3	38	●	●
DMA L D0.045	0.045	0.7	3	38	●	●
DMA L D0.050	0.050	0.9	3	38	●	●
DMA L D0.055	0.055	0.9	3	38	●	●
DMA L D0.060	0.060	1.0	3	38	●	●
DMA L D0.065	0.065	1.0	3	38	●	●
DMA L D0.070	0.070	1.2	3	38	●	●
DMA L D0.075	0.075	1.2	3	38	●	●
DMA L D0.080	0.080	1.5	3	38	●	●
DMA L D0.085	0.085	1.5	3	38	●	●
DMA L D0.090	0.090	1.8	3	38	●	●
DMA L D0.095	0.095	1.8	3	38	●	●
DMA L D0.100	0.10	3.0	3	38	●	●
DMA L D0.110	0.11	3.0	3	38	●	●
DMA L D0.120	0.12	4.0	3	38	●	●
DMA L D0.130	0.13	4.0	3	38	●	●
DMA L D0.140	0.14	4.0	3	38	●	●
DMA L D0.150	0.15	5.0	3	38	●	●
DMA L D0.160	0.16	5.0	3	38	●	●
DMA L D0.170	0.17	5.0	3	38	●	●
DMA L D0.180	0.18	5.0	3	38	●	●
DMA L D0.190	0.19	5.0	3	38	●	●
DMA L D0.200	0.20	5.0	3	38	●	●
DMA L D0.210	0.21	5.0	3	38	●	●
DMA L D0.220	0.22	5.0	3	38	●	●
DMA L D0.230	0.23	5.0	3	38	●	●
DMA L D0.240	0.24	5.0	3	38	●	●
DMA L D0.250	0.25	5.0	3	38	●	●
DMA L D0.260	0.26	6.0	3	38	●	●
DMA L D0.270	0.27	6.0	3	38	●	●
DMA L D0.280	0.28	6.0	3	38	●	●
DMA L D0.290	0.29	6.0	3	38	●	●
DMA L D0.300	0.30	8.0	3	38	●	●
DMA L D0.310	0.31	8.0	3	38	●	●
DMA L D0.320	0.32	8.0	3	38	●	●
DMA L D0.330	0.33	8.0	3	38	●	●
DMA L D0.340	0.34	8.0	3	38	●	●
DMA L D0.350	0.35	8.0	3	38	●	●
DMA L D0.360	0.36	8.0	3	38	●	●
DMA L D0.370	0.37	8.0	3	38	●	●
DMA L D0.380	0.38	8.0	3	38	●	●
DMA L D0.390	0.39	8.0	3	38	●	●
DMA L D0.400	0.40	9.0	3	38	●	●
DMA L D0.400 H12	0.40	12.0	3	38	●	●
DMA L D0.410	0.41	9.0	3	38	●	●
DMA L D0.420	0.42	9.0	3	38	●	●
DMA L D0.430	0.43	9.0	3	38	●	●
DMA L D0.440	0.44	9.0	3	38	●	●
DMA L D0.450	0.45	9.0	3	38	●	●
DMA L D0.450 H12	0.45	12.0	3	38	●	●
DMA L D0.460	0.46	9.0	3	38	●	●
DMA L D0.470	0.47	9.0	3	38	●	●
DMA L D0.480	0.48	9.0	3	38	●	●

* Для заказа свёрла без покрытия указывайте в конце обозначения nC. Пример: DMA M D0.030 nC

ОБОЗНАЧЕНИЕ	DC	LU	DCON	OAL	nC	DCL
DMA L D0.490	0.49	9.0	3	38	●	●
DMA L D0.500	0.50	9.0	3	38	●	●
DMA L D0.500 H12	0.50	12.0	3	38	●	●
DMA L D0.510	0.51	9.0	3	38	●	●
DMA L D0.520	0.52	9.0	3	38	●	●
DMA L D0.530	0.53	9.0	3	38	●	●
DMA L D0.540	0.54	9.0	3	38	●	●
DMA L D0.550	0.55	9.0	3	38	●	●
DMA L D0.550 H12	0.55	12.0	3	38	●	●
DMA L D0.560	0.56	9.0	3	38	●	●
DMA L D0.570	0.57	9.0	3	38	●	●
DMA L D0.580	0.58	9.0	3	38	●	●
DMA L D0.590	0.59	9.0	3	38	●	●
DMA L D0.600	0.60	10.0	3	38	●	●
DMA L D0.600 H12	0.60	12.0	3	38	●	●
DMA L D0.610	0.61	10.0	3	38	●	●
DMA L D0.620	0.62	10.0	3	38	●	●
DMA L D0.630	0.63	10.0	3	38	●	●
DMA L D0.640	0.64	10.0	3	38	●	●
DMA L D0.650	0.65	10.0	3	38	●	●
DMA L D0.650 H12	0.65	12.0	3	38	●	●
DMA L D0.660	0.66	10.0	3	38	●	●
DMA L D0.670	0.67	10.0	3	38	●	●
DMA L D0.680	0.68	10.0	3	38	●	●
DMA L D0.690	0.69	10.0	3	38	●	●
DMA L D0.700 H10	0.70	10.0	3	38	●	●
DMA L D0.700 H12	0.70	12.0	3	38	●	●
DMA L D0.710	0.71	10.0	3	38	●	●
DMA L D0.720	0.72	10.0	3	38	●	●
DMA L D0.730	0.73	10.0	3	38	●	●
DMA L D0.740	0.74	10.0	3	38	●	●
DMA L D0.750	0.75	10.0	3	38	●	●
DMA L D0.750 H12	0.75	12.0	3	38	●	●
DMA L D0.760	0.76	10.0	3	38	●	●
DMA L D0.770	0.77	10.0	3	38	●	●
DMA L D0.780	0.78	10.0	3	38	●	●
DMA L D0.790	0.79	10.0	3	38	●	●
DMA L D0.800	0.80	10.0	3	38	●	●
DMA L D0.800 H12	0.80	12.0	3	38	●	●
DMA L D0.810	0.81	10.0	3	38	●	●
DMA L D0.820	0.82	10.0	3	38	●	●
DMA L D0.830	0.83	10.0	3	38	●	●
DMA L D0.840	0.84	10.0	3	38	●	●
DMA L D0.850	0.85	10.0	3	38	●	●
DMA L D0.850 H12	0.85	12.0	3	38	●	●
DMA L D0.860	0.86	10.0	3	38	●	●
DMA L D0.870	0.87	10.0	3	38	●	●
DMA L D0.880	0.88	10.0	3	38	●	●
DMA L D0.890	0.89	10.0	3	38	●	●
DMA L D0.900	0.90	12.0	3	38	●	●
DMA L D0.910	0.91	12.0	3	38	●	●
DMA L D0.920	0.92	12.0	3	38	●	●
DMA L D0.930	0.93	12.0	3	38	●	●
DMA L D0.940	0.94	12.0	3	38	●	●
DMA L D0.950	0.95	12.0	3	38	●	●
DMA L D0.960	0.96	12.0	3	38	●	●
DMA L D0.970	0.97	12.0	3	38	●	●
DMA L D0.980	0.98	12.0	3	38	●	●
DMA L D0.990	0.99	12.0	3	38	●	●
DMA L D1.000	1.00	15.0	3	50	●	●
DMA L D1.010	1.01	15.0	3	50	●	●
DMA L D1.020	1.02	15.0	3	50	●	●
DMA L D1.030	1.03	15.0	3	50	●	●
DMA L D1.040	1.04	15.0	3	50	●	●
DMA L D1.050	1.05	15.0	3	50	●	●
DMA L D1.060	1.06	15.0	3	50	●	●
DMA L D1.070	1.07	15.0	3	50	●	●
DMA L D1.080	1.08	15.0	3	50	●	●
DMA L D1.090	1.09	15.0	3	50	●	●

* Для заказа свёрла без покрытия указывайте в конце обозначения nC. Пример: DMA M D0.030 nC

ОБОЗНАЧЕНИЕ	DC	LU	DCON	OAL	nC	DCL
DMA L D1.100	1.10	15.0	3	50	●	●
DMA L D1.110	1.11	15.0	3	50	●	●
DMA L D1.120	1.12	15.0	3	50	●	●
DMA L D1.130	1.13	15.0	3	50	●	●
DMA L D1.140	1.14	15.0	3	50	●	●
DMA L D1.150	1.15	15.0	3	50	●	●
DMA L D1.160	1.16	15.0	3	50	●	●
DMA L D1.170	1.17	15.0	3	50	●	●
DMA L D1.180	1.18	15.0	3	50	●	●
DMA L D1.190	1.19	15.0	3	50	●	●
DMA L D1.200	1.20	18.0	3	50	●	●
DMA L D1.210	1.21	18.0	3	50	●	●
DMA L D1.220	1.22	18.0	3	50	●	●
DMA L D1.230	1.23	18.0	3	50	●	●
DMA L D1.240	1.24	18.0	3	50	●	●
DMA L D1.250	1.25	18.0	3	50	●	●
DMA L D1.260	1.26	18.0	3	50	●	●
DMA L D1.270	1.27	18.0	3	50	●	●
DMA L D1.280	1.28	18.0	3	50	●	●
DMA L D1.290	1.29	18.0	3	50	●	●
DMA L D1.300	1.30	18.0	3	50	●	●
DMA L D1.310	1.31	18.0	3	50	●	●
DMA L D1.320	1.32	18.0	3	50	●	●
DMA L D1.330	1.33	18.0	3	50	●	●
DMA L D1.340	1.34	18.0	3	50	●	●
DMA L D1.350	1.35	18.0	3	50	●	●
DMA L D1.360	1.36	18.0	3	50	●	●
DMA L D1.370	1.37	18.0	3	50	●	●
DMA L D1.380	1.38	18.0	3	50	●	●
DMA L D1.390	1.39	18.0	3	50	●	●
DMA L D1.400	1.40	18.0	3	50	●	●
DMA L D1.410	1.41	18.0	3	50	●	●
DMA L D1.420	1.42	18.0	3	50	●	●
DMA L D1.430	1.43	18.0	3	50	●	●
DMA L D1.440	1.44	18.0	3	50	●	●
DMA L D1.450	1.45	18.0	3	50	●	●
DMA L D1.460	1.46	18.0	3	50	●	●
DMA L D1.470	1.47	18.0	3	50	●	●
DMA L D1.480	1.48	18.0	3	50	●	●
DMA L D1.490	1.49	18.0	3	50	●	●
DMA L D1.500	1.50	18.0	3	50	●	●
DMA L D1.510	1.51	18.0	3	50	●	●
DMA L D1.520	1.52	18.0	3	50	●	●
DMA L D1.530	1.53	18.0	3	50	●	●
DMA L D1.540	1.54	18.0	3	50	●	●
DMA L D1.550	1.55	18.0	3	50	●	●
DMA L D1.560	1.56	18.0	3	50	●	●
DMA L D1.570	1.57	18.0	3	50	●	●
DMA L D1.580	1.58	18.0	3	50	●	●
DMA L D1.590	1.59	18.0	3	50	●	●
DMA L D1.600	1.60	18.0	3	50	●	●
DMA L D1.610	1.61	18.0	3	50	●	●
DMA L D1.620	1.62	18.0	3	50	●	●
DMA L D1.630	1.63	18.0	3	50	●	●
DMA L D1.640	1.64	18.0	3	50	●	●
DMA L D1.650	1.65	18.0	3	50	●	●
DMA L D1.660	1.66	18.0	3	50	●	●
DMA L D1.670	1.67	18.0	3	50	●	●
DMA L D1.680	1.68	18.0	3	50	●	●
DMA L D1.690	1.69	18.0	3	50	●	●
DMA L D1.700	1.70	18.0	3	50	●	●
DMA L D1.710	1.71	18.0	3	50	●	●
DMA L D1.720	1.72	18.0	3	50	●	●
DMA L D1.730	1.73	18.0	3	50	●	●
DMA L D1.740	1.74	18.0	3	50	●	●
DMA L D1.750	1.75	18.0	3	50	●	●
DMA L D1.760	1.76	18.0	3	50	●	●
DMA L D1.770	1.77	18.0	3	50	●	●
DMA L D1.780	1.78	18.0	3	50	●	●


* Для заказа свёрла без покрытия указывайте в конце обозначения nC. Пример: DMA M D0.030 nC

ОБОЗНАЧЕНИЕ	DC	LU	DCON	OAL	nC	DCL
DMA L D1.790	1.79	18.0	3	50	●	●
DMA L D1.800	1.80	18.0	3	50	●	●
DMA L D1.810	1.81	18.0	3	50	●	●
DMA L D1.820	1.82	18.0	3	50	●	●
DMA L D1.830	1.83	18.0	3	50	●	●
DMA L D1.840	1.84	18.0	3	50	●	●
DMA L D1.850	1.85	18.0	3	50	●	●
DMA L D1.860	1.86	18.0	3	50	●	●
DMA L D1.870	1.87	18.0	3	50	●	●
DMA L D1.880	1.88	18.0	3	50	●	●
DMA L D1.890	1.89	18.0	3	50	●	●
DMA L D1.900	1.90	18.0	3	50	●	●
DMA L D1.910	1.91	18.0	3	50	●	●
DMA L D1.920	1.92	18.0	3	50	●	●
DMA L D1.930	1.93	18.0	3	50	●	●
DMA L D1.940	1.94	18.0	3	50	●	●
DMA L D1.950	1.95	18.0	3	50	●	●
DMA L D1.960	1.96	18.0	3	50	●	●
DMA L D1.970	1.97	18.0	3	50	●	●
DMA L D1.980	1.98	18.0	3	50	●	●
DMA L D1.990	1.99	18.0	3	50	●	●
DMA L D2.000	2.00	18.0	3	50	●	●
DMA L D2.000 H25	2.00	25.0	3	60	●	●
DMA L D2.010	2.01	25.0	3	60	●	●
DMA L D2.020	2.02	25.0	3	60	●	●
DMA L D2.030	2.03	25.0	3	60	●	●
DMA L D2.040	2.04	25.0	3	60	●	●
DMA L D2.050	2.05	25.0	3	60	●	●
DMA L D2.060	2.06	25.0	3	60	●	●
DMA L D2.070	2.07	25.0	3	60	●	●
DMA L D2.080	2.08	25.0	3	60	●	●
DMA L D2.090	2.09	25.0	3	60	●	●
DMA L D2.100	2.10	25.0	3	60	●	●
DMA L D2.110	2.11	25.0	3	60	●	●
DMA L D2.120	2.12	25.0	3	60	●	●
DMA L D2.130	2.13	25.0	3	60	●	●
DMA L D2.140	2.14	25.0	3	60	●	●
DMA L D2.150	2.15	25.0	3	60	●	●
DMA L D2.160	2.16	25.0	3	60	●	●
DMA L D2.170	2.17	25.0	3	60	●	●
DMA L D2.180	2.18	25.0	3	60	●	●
DMA L D2.190	2.19	25.0	3	60	●	●
DMA L D2.200	2.20	25.0	3	60	●	●
DMA L D2.210	2.21	25.0	3	60	●	●
DMA L D2.220	2.22	25.0	3	60	●	●
DMA L D2.230	2.23	25.0	3	60	●	●
DMA L D2.240	2.24	25.0	3	60	●	●
DMA L D2.250	2.25	25.0	3	60	●	●
DMA L D2.260	2.26	25.0	3	60	●	●
DMA L D2.270	2.27	25.0	3	60	●	●
DMA L D2.280	2.28	25.0	3	60	●	●
DMA L D2.290	2.29	25.0	3	60	●	●
DMA L D2.300	2.30	25.0	3	60	●	●
DMA L D2.310	2.31	25.0	3	60	●	●
DMA L D2.320	2.32	25.0	3	60	●	●
DMA L D2.330	2.33	25.0	3	60	●	●
DMA L D2.340	2.34	25.0	3	60	●	●
DMA L D2.350	2.35	25.0	3	60	●	●
DMA L D2.360	2.36	25.0	3	60	●	●
DMA L D2.370	2.37	25.0	3	60	●	●
DMA L D2.380	2.38	25.0	3	60	●	●
DMA L D2.390	2.39	25.0	3	60	●	●
DMA L D2.400	2.40	25.0	3	60	●	●
DMA L D2.410	2.41	25.0	3	60	●	●
DMA L D2.420	2.42	25.0	3	60	●	●
DMA L D2.430	2.43	25.0	3	60	●	●
DMA L D2.440	2.44	25.0	3	60	●	●
DMA L D2.450	2.45	25.0	3	60	●	●
DMA L D2.460	2.46	25.0	3	60	●	●

* Для заказа свёрла без покрытия указывайте в конце обозначения nC. Пример: DMA M D0.030 nC

ОБОЗНАЧЕНИЕ	DC	LU	DCON	OAL	nC	DCL
DMA L D2.470	2.47	25.0	3	60	●	●
DMA L D2.480	2.48	25.0	3	60	●	●
DMA L D2.490	2.49	25.0	3	60	●	●
DMA L D2.500	2.50	25.0	3	60	●	●
DMA L D2.510	2.51	25.0	3	60	●	●
DMA L D2.520	2.52	25.0	3	60	●	●
DMA L D2.530	2.53	25.0	3	60	●	●
DMA L D2.540	2.54	25.0	3	60	●	●
DMA L D2.550	2.55	25.0	3	60	●	●
DMA L D2.560	2.56	25.0	3	60	●	●
DMA L D2.570	2.57	25.0	3	60	●	●
DMA L D2.580	2.58	25.0	3	60	●	●
DMA L D2.590	2.59	25.0	3	60	●	●
DMA L D2.600	2.60	25.0	3	60	●	●
DMA L D2.610	2.61	25.0	3	60	●	●
DMA L D2.620	2.62	25.0	3	60	●	●
DMA L D2.630	2.63	25.0	3	60	●	●
DMA L D2.640	2.64	25.0	3	60	●	●
DMA L D2.650	2.65	25.0	3	60	●	●
DMA L D2.660	2.66	25.0	3	60	●	●
DMA L D2.670	2.67	25.0	3	60	●	●
DMA L D2.680	2.68	25.0	3	60	●	●
DMA L D2.690	2.69	25.0	3	60	●	●
DMA L D2.700	2.70	25.0	3	60	●	●
DMA L D2.710	2.71	25.0	3	60	●	●
DMA L D2.720	2.72	25.0	3	60	●	●
DMA L D2.730	2.73	25.0	3	60	●	●
DMA L D2.740	2.74	25.0	3	60	●	●
DMA L D2.750	2.75	25.0	3	60	●	●
DMA L D2.760	2.76	25.0	3	60	●	●
DMA L D2.770	2.77	25.0	3	60	●	●
DMA L D2.780	2.78	25.0	3	60	●	●
DMA L D2.790	2.79	25.0	3	60	●	●
DMA L D2.800	2.80	25.0	3	60	●	●
DMA L D2.810	2.81	25.0	3	60	●	●
DMA L D2.820	2.82	25.0	3	60	●	●
DMA L D2.830	2.83	25.0	3	60	●	●
DMA L D2.840	2.84	25.0	3	60	●	●
DMA L D2.850	2.85	25.0	3	60	●	●
DMA L D2.860	2.86	25.0	3	60	●	●
DMA L D2.870	2.87	25.0	3	60	●	●
DMA L D2.880	2.88	25.0	3	60	●	●
DMA L D2.890	2.89	25.0	3	60	●	●
DMA L D2.900	2.90	25.0	3	60	●	●
DMA L D2.910	2.91	25.0	3	60	●	●
DMA L D2.920	2.92	25.0	3	60	●	●
DMA L D2.930	2.93	25.0	3	60	●	●
DMA L D2.940	2.94	25.0	3	60	●	●
DMA L D2.950	2.95	25.0	3	60	●	●
DMA L D2.960	2.96	25.0	3	60	●	●
DMA L D2.970	2.97	25.0	3	60	●	●
DMA L D2.980	2.98	25.0	3	60	●	●
DMA L D2.990	2.99	25.0	3	60	●	●
DMA L D3.000	3.00	12.0	3	60	●	●

* Для заказа свёрла без покрытия указывайте в конце обозначения nC. Пример: DMA M D0.030 nC



Единицы : мм

DMB M

Диапазон диаметров: 0.03-3.0мм
Допуск на диаметр сверла:0-0.005мм
Для D1>1.0мм угол при вершине 135°
Для D1≤1.0мм угол при вершине 118°
Вращение: правое

	P	M	K	N	S	H	O
TiAlN	●●	●●	●●	●	●●	●	●


ОБОЗНАЧЕНИЕ	DC	LU	DCON	OAL
DMB M D0.030	0.030	0.3	3	38
DMB M D0.035	0.035	0.35	3	38
DMB M D0.040	0.040	0.4	3	38
DMB M D0.045	0.045	0.45	3	38
DMB M D0.050	0.050	0.5	3	38
DMB M D0.055	0.055	0.55	3	38
DMB M D0.060	0.060	0.6	3	38
DMB M D0.065	0.065	0.65	3	38
DMB M D0.070	0.070	0.7	3	38
DMB M D0.075	0.075	0.75	3	38
DMB M D0.080	0.080	0.8	3	38
DMB M D0.085	0.085	0.85	3	38
DMB M D0.090	0.090	0.9	3	38
DMB M D0.095	0.095	0.95	3	38
DMB M D0.100	0.10	1.0	3	38
DMB M D0.110	0.11	1.0	3	38
DMB M D0.120	0.12	1.0	3	38
DMB M D0.130	0.13	1.5	3	38
DMB M D0.140	0.14	1.5	3	38
DMB M D0.150	0.15	1.5	3	38
DMB M D0.160	0.16	2.0	3	38
DMB M D0.170	0.17	2.0	3	38
DMB M D0.180	0.18	2.0	3	38
DMB M D0.190	0.19	2.0	3	38
DMB M D0.200	0.20	2.0	3	38
DMB M D0.210	0.21	2.5	3	38
DMB M D0.220	0.22	2.5	3	38
DMB M D0.230	0.23	2.5	3	38
DMB M D0.240	0.24	2.5	3	38
DMB M D0.250	0.25	2.5	3	38
DMB M D0.260	0.26	3.0	3	38
DMB M D0.270	0.27	3.0	3	38
DMB M D0.280	0.28	3.0	3	38
DMB M D0.290	0.29	3.0	3	38
DMB M D0.300	0.30	3.0	3	38
DMB M D0.310	0.31	3.0	3	38
DMB M D0.320	0.32	3.0	3	38
DMB M D0.330	0.33	3.0	3	38
DMB M D0.340	0.34	3.0	3	38
DMB M D0.350	0.35	3.0	3	38
DMB M D0.360	0.36	3.0	3	38
DMB M D0.370	0.37	3.0	3	38
DMB M D0.380	0.38	3.0	3	38
DMB M D0.390	0.39	3.0	3	38
DMB M D0.400	0.40	4.0	3	38
DMB M D0.410	0.41	4.0	3	38
DMB M D0.420	0.42	4.0	3	38
DMB M D0.430	0.43	4.0	3	38
DMB M D0.440	0.44	4.0	3	38
DMB M D0.450	0.45	4.0	3	38
DMB M D0.460	0.46	4.0	3	38
DMB M D0.470	0.47	4.0	3	38
DMB M D0.480	0.48	4.0	3	38

ОБОЗНАЧЕНИЕ	DC	LU	DCON	OAL
DMB M D0.490	0.49	4.0	3	38
DMB M D0.500	0.50	5.0	3	38
DMB M D0.510	0.51	5.0	3	38
DMB M D0.520	0.52	5.0	3	38
DMB M D0.530	0.53	5.0	3	38
DMB M D0.540	0.54	5.0	3	38
DMB M D0.550	0.55	5.0	3	38
DMB M D0.560	0.56	5.0	3	38
DMB M D0.570	0.57	5.0	3	38
DMB M D0.580	0.58	5.0	3	38
DMB M D0.590	0.59	5.0	3	38
DMB M D0.600	0.60	6.0	3	38
DMB M D0.610	0.61	6.0	3	38
DMB M D0.620	0.62	6.0	3	38
DMB M D0.630	0.63	6.0	3	38
DMB M D0.640	0.64	6.0	3	38
DMB M D0.650	0.65	6.0	3	38
DMB M D0.660	0.66	6.0	3	38
DMB M D0.670	0.67	6.0	3	38
DMB M D0.680	0.68	6.0	3	38
DMB M D0.690	0.69	6.0	3	38
DMB M D0.700	0.70	6.0	3	38
DMB M D0.710	0.71	6.0	3	38
DMB M D0.720	0.72	6.0	3	38
DMB M D0.730	0.73	6.0	3	38
DMB M D0.740	0.74	6.0	3	38
DMB M D0.750	0.75	6.0	3	38
DMB M D0.760	0.76	6.0	3	38
DMB M D0.770	0.77	6.0	3	38
DMB M D0.780	0.78	6.0	3	38
DMB M D0.790	0.79	6.0	3	38
DMB M D0.800	0.80	6.0	3	38
DMB M D0.810	0.81	6.0	3	38
DMB M D0.820	0.82	6.0	3	38
DMB M D0.830	0.83	6.0	3	38
DMB M D0.840	0.84	6.0	3	38
DMB M D0.850	0.85	6.0	3	38
DMB M D0.860	0.86	6.0	3	38
DMB M D0.870	0.87	6.0	3	38
DMB M D0.880	0.88	6.0	3	38
DMB M D0.890	0.89	6.0	3	38
DMB M D0.900	0.90	6.0	3	38
DMB M D0.910	0.91	6.0	3	38
DMB M D0.920	0.92	6.0	3	38
DMB M D0.930	0.93	6.0	3	38
DMB M D0.940	0.94	6.0	3	38
DMB M D0.950	0.95	6.0	3	38
DMB M D0.960	0.96	6.0	3	38
DMB M D0.970	0.97	6.0	3	38
DMB M D0.980	0.98	6.0	3	38
DMB M D0.990	0.99	6.0	3	38
DMB M D1.000	1.00	7.0	3	38
DMB M D1.010	1.01	7.0	3	38
DMB M D1.020	1.02	7.0	3	38
DMB M D1.030	1.03	7.0	3	38
DMB M D1.040	1.04	7.0	3	38
DMB M D1.050	1.05	7.0	3	38
DMB M D1.060	1.06	7.0	3	38
DMB M D1.070	1.07	7.0	3	38
DMB M D1.080	1.08	7.0	3	38
DMB M D1.090	1.09	7.0	3	38
DMB M D1.100	1.10	7.0	3	38
DMB M D1.110	1.11	7.0	3	38
DMB M D1.120	1.12	7.0	3	38
DMB M D1.130	1.13	7.0	3	38
DMB M D1.140	1.14	7.0	3	38
DMB M D1.150	1.15	7.0	3	38
DMB M D1.160	1.16	7.0	3	38
DMB M D1.170	1.17	7.0	3	38

ОБОЗНАЧЕНИЕ	DC	LU	DCON	OAL
DMB M D1.180	1.18	7.0	3	38
DMB M D1.190	1.19	7.0	3	38
DMB M D1.200	1.20	8.0	3	38
DMB M D1.210	1.21	8.0	3	38
DMB M D1.220	1.22	8.0	3	38
DMB M D1.230	1.23	8.0	3	38
DMB M D1.240	1.24	8.0	3	38
DMB M D1.250	1.25	8.0	3	38
DMB M D1.250 H12	1.25	12.0	3	38
DMB M D1.260	1.26	8.0	3	38
DMB M D1.270	1.27	8.0	3	38
DMB M D1.280	1.28	8.0	3	38
DMB M D1.290	1.29	8.0	3	38
DMB M D1.300	1.30	8.0	3	38
DMB M D1.300 H12	1.30	12.0	3	38
DMB M D1.310	1.31	8.0	3	38
DMB M D1.320	1.32	8.0	3	38
DMB M D1.330	1.33	8.0	3	38
DMB M D1.340	1.34	8.0	3	38
DMB M D1.350	1.35	8.0	3	38
DMB M D1.350 H12	1.35	12.0	3	38
DMB M D1.360	1.36	8.0	3	38
DMB M D1.370	1.37	8.0	3	38
DMB M D1.380	1.38	8.0	3	38
DMB M D1.390	1.39	8.0	3	38
DMB M D1.400	1.40	8.0	3	38
DMB M D1.400 H12	1.40	12.0	3	38
DMB M D1.410	1.41	8.0	3	38
DMB M D1.420	1.42	8.0	3	38
DMB M D1.430	1.43	8.0	3	38
DMB M D1.440	1.44	8.0	3	38
DMB M D1.450	1.45	8.0	3	38
DMB M D1.450 H12	1.45	12.0	3	38
DMB M D1.460	1.46	8.0	3	38
DMB M D1.470	1.47	8.0	3	38
DMB M D1.480	1.48	8.0	3	38
DMB M D1.490	1.49	8.0	3	38
DMB M D1.500	1.50	8.0	3	38
DMB M D1.500 H10	1.50	10.0	3	38
DMB M D1.500 H12	1.50	12.0	3	38
DMB M D1.510	1.51	10.0	3	38
DMB M D1.520	1.52	10.0	3	38
DMB M D1.530	1.53	10.0	3	38
DMB M D1.540	1.54	10.0	3	38
DMB M D1.550	1.55	10.0	3	38
DMB M D1.550 H12	1.55	12.0	3	38
DMB M D1.560	1.56	10.0	3	38
DMB M D1.570	1.57	10.0	3	38
DMB M D1.580	1.58	10.0	3	38
DMB M D1.590	1.59	10.0	3	38
DMB M D1.600	1.60	10.0	3	38
DMB M D1.600 H12	1.60	12.0	3	38
DMB M D1.610	1.61	10.0	3	38
DMB M D1.620	1.62	10.0	3	38
DMB M D1.630	1.63	10.0	3	38
DMB M D1.640	1.64	10.0	3	38
DMB M D1.650	1.65	10.0	3	38
DMB M D1.650 H12	1.65	12.0	3	38
DMB M D1.660	1.66	10.0	3	38
DMB M D1.670	1.67	10.0	3	38
DMB M D1.680	1.68	10.0	3	38
DMB M D1.690	1.69	10.0	3	38
DMB M D1.700	1.70	10.0	3	38
DMB M D1.700 H12	1.70	12.0	3	38
DMB M D1.710	1.71	10.0	3	38
DMB M D1.720	1.72	10.0	3	38
DMB M D1.730	1.73	10.0	3	38
DMB M D1.740	1.74	10.0	3	38
DMB M D1.750	1.75	10.0	3	38

ОБОЗНАЧЕНИЕ	DC	LU	DCON	OAL
DMB M D1.750 H12	1.75	12.0	3	38
DMB M D1.760	1.76	10.0	3	38
DMB M D1.770	1.77	10.0	3	38
DMB M D1.780	1.78	10.0	3	38
DMB M D1.790	1.79	10.0	3	38
DMB M D1.800	1.80	10.0	3	38
DMB M D1.800 H12	1.80	12.0	3	38
DMB M D1.810	1.81	10.0	3	38
DMB M D1.820	1.82	10.0	3	38
DMB M D1.830	1.83	10.0	3	38
DMB M D1.840	1.84	10.0	3	38
DMB M D1.850	1.85	10.0	3	38
DMB M D1.850 H12	1.85	12.0	3	38
DMB M D1.860	1.86	10.0	3	38
DMB M D1.870	1.87	10.0	3	38
DMB M D1.880	1.88	10.0	3	38
DMB M D1.890	1.89	10.0	3	38
DMB M D1.900	1.90	10.0	3	38
DMB M D1.900 H12	1.90	12.0	3	38
DMB M D1.910	1.91	10.0	3	38
DMB M D1.920	1.92	10.0	3	38
DMB M D1.930	1.93	10.0	3	38
DMB M D1.940	1.94	10.0	3	38
DMB M D1.950	1.95	10.0	3	38
DMB M D1.950 H12	1.95	12.0	3	38
DMB M D1.960	1.96	10.0	3	38
DMB M D1.970	1.97	10.0	3	38
DMB M D1.980	1.98	10.0	3	38
DMB M D1.990	1.99	10.0	3	38
DMB M D2.000	2.00	10.0	3	38
DMB M D2.000 H12	2.00	12.0	3	38
DMB M D2.010	2.01	12.0	3	38
DMB M D2.020	2.02	12.0	3	38
DMB M D2.030	2.03	12.0	3	38
DMB M D2.040	2.04	12.0	3	38
DMB M D2.050	2.05	12.0	3	38
DMB M D2.060	2.06	12.0	3	38
DMB M D2.070	2.07	12.0	3	38
DMB M D2.080	2.08	12.0	3	38
DMB M D2.090	2.09	12.0	3	38
DMB M D2.100	2.10	12.0	3	38
DMB M D2.110	2.11	12.0	3	38
DMB M D2.120	2.12	12.0	3	38
DMB M D2.130	2.13	12.0	3	38
DMB M D2.140	2.14	12.0	3	38
DMB M D2.150	2.15	12.0	3	38
DMB M D2.160	2.16	12.0	3	38
DMB M D2.170	2.17	12.0	3	38
DMB M D2.180	2.18	12.0	3	38
DMB M D2.190	2.19	12.0	3	38
DMB M D2.200	2.20	12.0	3	38
DMB M D2.210	2.21	12.0	3	38
DMB M D2.220	2.22	12.0	3	38
DMB M D2.230	2.23	12.0	3	38
DMB M D2.240	2.24	12.0	3	38
DMB M D2.250	2.25	12.0	3	38
DMB M D2.260	2.26	12.0	3	38
DMB M D2.270	2.27	12.0	3	38
DMB M D2.280	2.28	12.0	3	38
DMB M D2.290	2.29	12.0	3	38
DMB M D2.300	2.30	12.0	3	38
DMB M D2.310	2.31	12.0	3	38
DMB M D2.320	2.32	12.0	3	38
DMB M D2.330	2.33	12.0	3	38
DMB M D2.340	2.34	12.0	3	38
DMB M D2.350	2.35	12.0	3	38
DMB M D2.360	2.36	12.0	3	38
DMB M D2.370	2.37	12.0	3	38
DMB M D2.380	2.38	12.0	3	38

ОБОЗНАЧЕНИЕ	DC	LU	DCON	OAL
DMB M D2.390	2.39	12.0	3	38
DMB M D2.400	2.40	12.0	3	38
DMB M D2.410	2.41	12.0	3	38
DMB M D2.420	2.42	12.0	3	38
DMB M D2.430	2.43	12.0	3	38
DMB M D2.440	2.44	12.0	3	38
DMB M D2.450	2.45	12.0	3	38
DMB M D2.460	2.46	12.0	3	38
DMB M D2.470	2.47	12.0	3	38
DMB M D2.480	2.48	12.0	3	38
DMB M D2.490	2.49	12.0	3	38
DMB M D2.500	2.50	12.0	3	38
DMB M D2.510	2.51	12.0	3	38
DMB M D2.520	2.52	12.0	3	38
DMB M D2.530	2.53	12.0	3	38
DMB M D2.540	2.54	12.0	3	38
DMB M D2.550	2.55	12.0	3	38
DMB M D2.560	2.56	12.0	3	38
DMB M D2.570	2.57	12.0	3	38
DMB M D2.580	2.58	12.0	3	38
DMB M D2.590	2.59	12.0	3	38
DMB M D2.600	2.60	12.0	3	38
DMB M D2.610	2.61	12.0	3	38
DMB M D2.620	2.62	12.0	3	38
DMB M D2.630	2.63	12.0	3	38
DMB M D2.640	2.64	12.0	3	38
DMB M D2.650	2.65	12.0	3	38
DMB M D2.660	2.66	12.0	3	38
DMB M D2.670	2.67	12.0	3	38
DMB M D2.680	2.68	12.0	3	38
DMB M D2.690	2.69	12.0	3	38
DMB M D2.700	2.70	12.0	3	38
DMB M D2.710	2.71	12.0	3	38
DMB M D2.720	2.72	12.0	3	38
DMB M D2.730	2.73	12.0	3	38
DMB M D2.740	2.74	12.0	3	38
DMB M D2.750	2.75	12.0	3	38
DMB M D2.760	2.76	12.0	3	38
DMB M D2.770	2.77	12.0	3	38
DMB M D2.780	2.78	12.0	3	38
DMB M D2.790	2.79	12.0	3	38
DMB M D2.800	2.80	12.0	3	38
DMB M D2.810	2.81	12.0	3	38
DMB M D2.820	2.82	12.0	3	38
DMB M D2.830	2.83	12.0	3	38
DMB M D2.840	2.84	12.0	3	38
DMB M D2.850	2.85	12.0	3	38
DMB M D2.860	2.86	12.0	3	38
DMB M D2.870	2.87	12.0	3	38
DMB M D2.880	2.88	12.0	3	38
DMB M D2.890	2.89	12.0	3	38
DMB M D2.900	2.90	12.0	3	38
DMB M D2.910	2.91	12.0	3	38
DMB M D2.920	2.92	12.0	3	38
DMB M D2.930	2.93	12.0	3	38
DMB M D2.940	2.94	12.0	3	38
DMB M D2.950	2.95	12.0	3	38
DMB M D2.960	2.96	12.0	3	38
DMB M D2.970	2.97	12.0	3	38
DMB M D2.980	2.98	12.0	3	38
DMB M D2.990	2.99	12.0	3	38
DMB M D3.000	3.00	12.0	3	38



Единицы : мм

DMB L

Диапазон диаметров: 0.04-3.0мм
Допуск на диаметр сверла: 0-0.005мм
Для D1>1.0мм угол при вершине 135°
Для D1≤1.0мм угол при вершине 118°
Вращение: правое

	P	M	K	N	S	H	O
TiAlN	●●	●●	●●	●	●●	●	●


ОБОЗНАЧЕНИЕ	DC	LU	DCON	OAL
DMB L D0.040	0.040	0.6	3	38
DMB L D0.045	0.045	0.7	3	38
DMB L D0.050	0.050	0.9	3	38
DMB L D0.055	0.055	0.9	3	38
DMB L D0.060	0.060	0.9	3	38
DMB L D0.065	0.065	0.9	3	38
DMB L D0.070	0.070	1.2	3	38
DMB L D0.075	0.075	1.2	3	38
DMB L D0.080	0.080	1.2	3	38
DMB L D0.085	0.085	1.2	3	38
DMB L D0.090	0.090	1.2	3	38
DMB L D0.095	0.095	1.2	3	38
DMB L D0.100	0.10	2.0	3	38
DMB L D0.110	0.11	2.0	3	38
DMB L D0.120	0.12	2.0	3	38
DMB L D0.130	0.13	3.0	3	38
DMB L D0.140	0.14	3.0	3	38
DMB L D0.150	0.15	3.0	3	38
DMB L D0.160	0.16	4.0	3	38
DMB L D0.170	0.17	4.0	3	38
DMB L D0.180	0.18	4.0	3	38
DMB L D0.190	0.19	4.0	3	38
DMB L D0.200	0.20	4.0	3	38
DMB L D0.210	0.21	5.0	3	38
DMB L D0.220	0.22	5.0	3	38
DMB L D0.230	0.23	5.0	3	38
DMB L D0.240	0.24	5.0	3	38
DMB L D0.250	0.25	5.0	3	38
DMB L D0.260	0.26	6.0	3	38
DMB L D0.270	0.27	6.0	3	38
DMB L D0.280	0.28	6.0	3	38
DMB L D0.290	0.29	6.0	3	38
DMB L D0.300	0.30	6.0	3	38
DMB L D0.300 H8	0.30	8.0	3	38
DMB L D0.300 H12	0.30	12.0	3	38
DMB L D0.310	0.31	6.0	3	38
DMB L D0.320	0.32	6.0	3	38
DMB L D0.330	0.33	6.0	3	38
DMB L D0.340	0.34	6.0	3	38
DMB L D0.350	0.35	6.0	3	38
DMB L D0.350 H12	0.35	12.0	3	38
DMB L D0.360	0.36	6.0	3	38
DMB L D0.370	0.37	6.0	3	38
DMB L D0.380	0.38	6.0	3	38
DMB L D0.390	0.39	6.0	3	38
DMB L D0.400	0.40	6.0	3	38
DMB L D0.400 H12	0.40	12.0	3	38
DMB L D0.410	0.41	7.0	3	38
DMB L D0.420	0.42	7.0	3	38
DMB L D0.430	0.43	7.0	3	38
DMB L D0.440	0.44	7.0	3	38
DMB L D0.450	0.45	7.0	3	38
DMB L D0.450 H12	0.45	12.0	3	38

ОБОЗНАЧЕНИЕ	DC	LU	DCON	OAL
DMB L D0.460	0.46	7.0	3	38
DMB L D0.470	0.47	7.0	3	38
DMB L D0.480	0.48	7.0	3	38
DMB L D0.490	0.49	7.0	3	38
DMB L D0.500	0.50	7.0	3	38
DMB L D0.500 H9	0.50	9.0	3	38
DMB L D0.500 H12	0.50	12.0	3	38
DMB L D0.510	0.51	9.0	3	38
DMB L D0.520	0.52	9.0	3	38
DMB L D0.530	0.53	9.0	3	38
DMB L D0.540	0.54	9.0	3	38
DMB L D0.550	0.55	9.0	3	38
DMB L D0.550 H12	0.55	12.0	3	38
DMB L D0.560	0.56	9.0	3	38
DMB L D0.570	0.57	9.0	3	38
DMB L D0.580	0.58	9.0	3	38
DMB L D0.590	0.59	9.0	3	38
DMB L D0.600	0.60	9.0	3	38
DMB L D0.600 H12	0.60	12.0	3	38
DMB L D0.610	0.61	9.0	3	38
DMB L D0.620	0.62	9.0	3	38
DMB L D0.630	0.63	9.0	3	38
DMB L D0.640	0.64	9.0	3	38
DMB L D0.650	0.65	9.0	3	38
DMB L D0.650 H12	0.65	12.0	3	38
DMB L D0.660	0.66	9.0	3	38
DMB L D0.670	0.67	9.0	3	38
DMB L D0.680	0.68	9.0	3	38
DMB L D0.690	0.69	9.0	3	38
DMB L D0.700	0.70	9.0	3	38
DMB L D0.700 H12	0.70	12.0	3	38
DMB L D0.710	0.71	10.0	3	38
DMB L D0.720	0.72	10.0	3	38
DMB L D0.730	0.73	10.0	3	38
DMB L D0.740	0.74	10.0	3	38
DMB L D0.750	0.75	10.0	3	38
DMB L D0.750 H12	0.75	12.0	3	38
DMB L D0.760	0.76	10.0	3	38
DMB L D0.770	0.77	10.0	3	38
DMB L D0.780	0.78	10.0	3	38
DMB L D0.790	0.79	10.0	3	38
DMB L D0.800	0.80	10.0	3	38
DMB L D0.800 H12	0.80	12.0	3	38
DMB L D0.810	0.81	10.0	3	38
DMB L D0.820	0.82	10.0	3	38
DMB L D0.830	0.83	10.0	3	38
DMB L D0.840	0.84	10.0	3	38
DMB L D0.850	0.85	10.0	3	38
DMB L D0.850 H12	0.85	12.0	3	38
DMB L D0.860	0.86	10.0	3	38
DMB L D0.870	0.87	10.0	3	38
DMB L D0.880	0.88	10.0	3	38
DMB L D0.890	0.89	10.0	3	38
DMB L D0.900	0.90	10.0	3	38
DMB L D0.900 H12	0.90	12.0	3	38
DMB L D0.910	0.91	10.0	3	38
DMB L D0.920	0.92	10.0	3	38
DMB L D0.930	0.93	10.0	3	38
DMB L D0.940	0.94	10.0	3	38
DMB L D0.950	0.95	10.0	3	38
DMB L D0.950 H12	0.95	12.0	3	38
DMB L D0.960	0.96	10.0	3	38
DMB L D0.970	0.97	10.0	3	38
DMB L D0.980	0.98	10.0	3	38
DMB L D0.990	0.99	10.0	3	38
DMB L D1.000	1.00	12.0	3	38
DMB L D1.000 H15	1.00	15.0	3	38
DMB L D1.010	1.01	12.0	3	38
DMB L D1.020	1.02	12.0	3	38

ОБОЗНАЧЕНИЕ	DC	LU	DCON	OAL
DMB L D1.030	1.03	12.0	3	38
DMB L D1.040	1.04	12.0	3	38
DMB L D1.050	1.05	12.0	3	38
DMB L D1.050 H15	1.05	15.0	3	38
DMB L D1.060	1.06	12.0	3	38
DMB L D1.070	1.07	12.0	3	38
DMB L D1.080	1.08	12.0	3	38
DMB L D1.090	1.09	12.0	3	38
DMB L D1.100	1.10	12.0	3	38
DMB L D1.100 H15	1.10	15.0	3	38
DMB L D1.110	1.11	12.0	3	38
DMB L D1.120	1.12	12.0	3	38
DMB L D1.130	1.13	12.0	3	38
DMB L D1.140	1.14	12.0	3	38
DMB L D1.150	1.15	12.0	3	38
DMB L D1.150 H15	1.15	15.0	3	38
DMB L D1.160	1.16	12.0	3	38
DMB L D1.170	1.17	12.0	3	38
DMB L D1.180	1.18	12.0	3	38
DMB L D1.190	1.19	12.0	3	38
DMB L D1.200	1.20	12.0	3	38
DMB L D1.200 H15	1.20	15.0	3	38
DMB L D1.210	1.21	15.0	3	50
DMB L D1.220	1.22	15.0	3	50
DMB L D1.230	1.23	15.0	3	50
DMB L D1.240	1.24	15.0	3	50
DMB L D1.250	1.25	15.0	3	50
DMB L D1.260	1.26	15.0	3	50
DMB L D1.270	1.27	15.0	3	50
DMB L D1.280	1.28	15.0	3	50
DMB L D1.290	1.29	15.0	3	50
DMB L D1.300	1.30	15.0	3	50
DMB L D1.310	1.31	15.0	3	50
DMB L D1.320	1.32	15.0	3	50
DMB L D1.330	1.33	15.0	3	50
DMB L D1.340	1.34	15.0	3	50
DMB L D1.350	1.35	15.0	3	50
DMB L D1.360	1.36	15.0	3	50
DMB L D1.370	1.37	15.0	3	50
DMB L D1.380	1.38	15.0	3	50
DMB L D1.390	1.39	15.0	3	50
DMB L D1.400	1.40	15.0	3	50
DMB L D1.410	1.41	15.0	3	50
DMB L D1.420	1.42	15.0	3	50
DMB L D1.430	1.43	15.0	3	50
DMB L D1.440	1.44	15.0	3	50
DMB L D1.450	1.45	15.0	3	50
DMB L D1.460	1.46	15.0	3	50
DMB L D1.470	1.47	15.0	3	50
DMB L D1.480	1.48	15.0	3	50
DMB L D1.490	1.49	15.0	3	50
DMB L D1.500	1.50	15.0	3	50
DMB L D1.500 H20	1.50	20.0	3	50
DMB L D1.510	1.51	20.0	3	50
DMB L D1.520	1.52	20.0	3	60
DMB L D1.530	1.53	20.0	3	60
DMB L D1.540	1.54	20.0	3	60
DMB L D1.550	1.55	20.0	3	60
DMB L D1.560	1.56	20.0	3	60
DMB L D1.570	1.57	20.0	3	60
DMB L D1.580	1.58	20.0	3	60
DMB L D1.590	1.59	20.0	3	60
DMB L D1.600	1.60	20.0	3	60
DMB L D1.610	1.61	20.0	3	60
DMB L D1.620	1.62	20.0	3	60
DMB L D1.630	1.63	20.0	3	60
DMB L D1.640	1.64	20.0	3	60
DMB L D1.650	1.65	20.0	3	60
DMB L D1.660	1.66	20.0	3	60

ОБОЗНАЧЕНИЕ	DC	LU	DCON	OAL
DMB L D1.670	1.67	20.0	3	60
DMB L D1.680	1.68	20.0	3	60
DMB L D1.690	1.69	20.0	3	60
DMB L D1.700	1.70	20.0	3	60
DMB L D1.710	1.71	20.0	3	60
DMB L D1.720	1.72	20.0	3	60
DMB L D1.730	1.73	20.0	3	60
DMB L D1.740	1.74	20.0	3	60
DMB L D1.750	1.75	20.0	3	60
DMB L D1.760	1.76	20.0	3	60
DMB L D1.770	1.77	20.0	3	60
DMB L D1.780	1.78	20.0	3	60
DMB L D1.790	1.79	20.0	3	60
DMB L D1.800	1.80	20.0	3	60
DMB L D1.810	1.81	20.0	3	60
DMB L D1.820	1.82	20.0	3	60
DMB L D1.830	1.83	20.0	3	60
DMB L D1.840	1.84	20.0	3	60
DMB L D1.850	1.85	20.0	3	60
DMB L D1.860	1.86	20.0	3	60
DMB L D1.870	1.87	20.0	3	60
DMB L D1.880	1.88	20.0	3	60
DMB L D1.890	1.89	20.0	3	60
DMB L D1.900	1.90	20.0	3	60
DMB L D1.910	1.91	20.0	3	60
DMB L D1.920	1.92	20.0	3	60
DMB L D1.930	1.93	20.0	3	60
DMB L D1.940	1.94	20.0	3	60
DMB L D1.950	1.95	20.0	3	60
DMB L D1.960	1.96	20.0	3	60
DMB L D1.970	1.97	20.0	3	60
DMB L D1.980	1.98	20.0	3	60
DMB L D1.990	1.99	20.0	3	60
DMB L D2.000	2.00	20.0	3	60
DMB L D2.000 H25	2.00	25.0	3	60
DMB L D2.010	2.01	25.0	3	60
DMB L D2.020	2.02	25.0	3	60
DMB L D2.030	2.03	25.0	3	60
DMB L D2.040	2.04	25.0	3	60
DMB L D2.050	2.05	25.0	3	60
DMB L D2.060	2.06	25.0	3	60
DMB L D2.070	2.07	25.0	3	60
DMB L D2.080	2.08	25.0	3	60
DMB L D2.090	2.09	25.0	3	60
DMB L D2.100	2.10	25.0	3	60
DMB L D2.110	2.11	25.0	3	60
DMB L D2.120	2.12	25.0	3	60
DMB L D2.130	2.13	25.0	3	60
DMB L D2.140	2.14	25.0	3	60
DMB L D2.150	2.15	25.0	3	60
DMB L D2.160	2.16	25.0	3	60
DMB L D2.170	2.17	25.0	3	60
DMB L D2.180	2.18	25.0	3	60
DMB L D2.190	2.19	25.0	3	60
DMB L D2.200	2.20	25.0	3	60
DMB L D2.210	2.21	25.0	3	60
DMB L D2.220	2.22	25.0	3	60
DMB L D2.230	2.23	25.0	3	60
DMB L D2.240	2.24	25.0	3	60
DMB L D2.250	2.25	25.0	3	60
DMB L D2.260	2.26	25.0	3	60
DMB L D2.270	2.27	25.0	3	60
DMB L D2.280	2.28	25.0	3	60
DMB L D2.290	2.29	25.0	3	60
DMB L D2.300	2.30	25.0	3	60
DMB L D2.310	2.31	25.0	3	60
DMB L D2.320	2.32	25.0	3	60
DMB L D2.330	2.33	25.0	3	60
DMB L D2.340	2.34	25.0	3	60

ОБОЗНАЧЕНИЕ	DC	LU	DCON	OAL
DMB L D2.350	2.35	25.0	3	60
DMB L D2.360	2.36	25.0	3	60
DMB L D2.370	2.37	25.0	3	60
DMB L D2.380	2.38	25.0	3	60
DMB L D2.390	2.39	25.0	3	60
DMB L D2.400	2.40	25.0	3	60
DMB L D2.410	2.41	25.0	3	60
DMB L D2.420	2.42	25.0	3	60
DMB L D2.430	2.43	25.0	3	60
DMB L D2.440	2.44	25.0	3	60
DMB L D2.450	2.45	25.0	3	60
DMB L D2.460	2.46	25.0	3	60
DMB L D2.470	2.47	25.0	3	60
DMB L D2.480	2.48	25.0	3	60
DMB L D2.490	2.49	25.0	3	60
DMB L D2.500	2.50	25.0	3	60
DMB L D2.510	2.51	25.0	3	60
DMB L D2.520	2.52	25.0	3	60
DMB L D2.530	2.53	25.0	3	60
DMB L D2.540	2.54	25.0	3	60
DMB L D2.550	2.55	25.0	3	60
DMB L D2.560	2.56	25.0	3	60
DMB L D2.570	2.57	25.0	3	60
DMB L D2.580	2.58	25.0	3	60
DMB L D2.590	2.59	25.0	3	60
DMB L D2.600	2.60	25.0	3	60
DMB L D2.610	2.61	25.0	3	60
DMB L D2.620	2.62	25.0	3	60
DMB L D2.630	2.63	25.0	3	60
DMB L D2.640	2.64	25.0	3	60
DMB L D2.650	2.65	25.0	3	60
DMB L D2.660	2.66	25.0	3	60
DMB L D2.670	2.67	25.0	3	60
DMB L D2.680	2.68	25.0	3	60
DMB L D2.690	2.69	25.0	3	60
DMB L D2.700	2.70	25.0	3	60
DMB L D2.710	2.71	25.0	3	60
DMB L D2.720	2.72	25.0	3	60
DMB L D2.730	2.73	25.0	3	60
DMB L D2.740	2.74	25.0	3	60
DMB L D2.750	2.75	25.0	3	60
DMB L D2.760	2.76	25.0	3	60
DMB L D2.770	2.77	25.0	3	60
DMB L D2.780	2.78	25.0	3	60
DMB L D2.790	2.79	25.0	3	60
DMB L D2.800	2.80	25.0	3	60
DMB L D2.810	2.81	25.0	3	60
DMB L D2.820	2.82	25.0	3	60
DMB L D2.830	2.83	25.0	3	60
DMB L D2.840	2.84	25.0	3	60
DMB L D2.850	2.85	25.0	3	60
DMB L D2.860	2.86	25.0	3	60
DMB L D2.870	2.87	25.0	3	60
DMB L D2.880	2.88	25.0	3	60
DMB L D2.890	2.89	25.0	3	60
DMB L D2.900	2.90	25.0	3	60
DMB L D2.910	2.91	25.0	3	60
DMB L D2.920	2.92	25.0	3	60
DMB L D2.930	2.93	25.0	3	60
DMB L D2.940	2.94	25.0	3	60
DMB L D2.950	2.95	25.0	3	60
DMB L D2.960	2.96	25.0	3	60
DMB L D2.970	2.97	25.0	3	60
DMB L D2.980	2.98	25.0	3	60
DMB L D2.990	2.99	25.0	3	60
DMB L D3.000	3.00	12.0	3	60



Единицы : мм

DMD

Диапазон диаметров: 0.4-12.0мм
Допуск на диаметр сверла:0-0.005мм
Вращение: правое

	P	M	K	N	S	H	O
nC	●		●	●●	●		●●
TiAlN	●●	●●	●●	●	●●	●	●

ОБОЗНАЧЕНИЕ	DC	LCF	DCON	OAL	nC	TiAlN
DMD D00.400	0.40	5.0	0.40	50	●	●
DMD D00.450	0.45	5.0	0.45	50	●	●
DMD D00.500	0.50	5.0	0.50	50	●	●
DMD D00.550	0.55	5.0	0.55	50	●	●
DMD D00.600	0.60	7.0	0.60	50	●	●
DMD D00.650	0.65	7.0	0.65	50	●	●
DMD D00.700	0.70	10.0	0.70	50	●	●
DMD D00.750	0.75	10.0	0.75	50	●	●
DMD D00.800	0.80	10.0	0.80	50	●	●
DMD D00.850	0.85	10.0	0.85	50	●	●
DMD D00.900	0.90	10.0	0.90	50	●	●
DMD D00.950	0.95	10.0	0.95	50	●	●
DMD D01.000	1.00	12.0	1.00	50	●	●
DMD D01.050	1.05	12.0	1.05	60	●	●
DMD D01.100	1.10	12.0	1.10	60	●	●
DMD D01.150	1.15	12.0	1.15	60	●	●
DMD D01.200	1.20	12.0	1.20	60	●	●
DMD D01.250	1.25	15.0	1.25	60	●	●
DMD D01.300	1.30	15.0	1.30	60	●	●
DMD D01.350	1.35	15.0	1.35	60	●	●
DMD D01.400	1.40	15.0	1.40	60	●	●
DMD D01.450	1.45	15.0	1.45	60	●	●
DMD D01.500	1.50	15.0	1.50	60	●	●
DMD D01.550	1.55	15.0	1.55	60	●	●
DMD D01.600	1.60	15.0	1.60	60	●	●
DMD D01.650	1.65	15.0	1.65	60	●	●
DMD D01.700	1.70	18.0	1.70	60	●	●
DMD D01.750	1.75	18.0	1.75	60	●	●
DMD D01.800	1.80	18.0	1.80	60	●	●
DMD D01.850	1.85	18.0	1.85	60	●	●
DMD D01.900	1.90	18.0	1.90	60	●	●
DMD D01.950	1.95	18.0	1.95	60	●	●
DMD D02.000	2.00	18.0	2.00	60	●	●
DMD D02.050	2.05	20.0	2.05	60	●	●
DMD D02.100	2.10	20.0	2.10	60	●	●
DMD D02.150	2.15	20.0	2.15	60	●	●
DMD D02.200	2.20	20.0	2.20	60	●	●
DMD D02.250	2.25	20.0	2.25	60	●	●
DMD D02.300	2.30	20.0	2.30	60	●	●
DMD D02.350	2.35	20.0	2.35	60	●	●
DMD D02.400	2.40	20.0	2.40	60	●	●
DMD D02.450	2.45	20.0	2.45	60	●	●
DMD D02.500	2.50	20.0	2.50	60	●	●
DMD D02.550	2.55	20.0	2.55	60	●	●
DMD D02.600	2.60	20.0	2.60	60	●	●
DMD D02.650	2.65	20.0	2.65	60	●	●
DMD D02.700	2.70	20.0	2.70	60	●	●
DMD D02.750	2.75	20.0	2.75	60	●	●
DMD D02.800	2.80	20.0	2.80	60	●	●
DMD D02.850	2.85	20.0	2.85	60	●	●
DMD D02.900	2.90	20.0	2.90	60	●	●
DMD D02.950	2.95	20.0	2.95	60	●	●
DMD D03.000	3.00	25.0	3.00	75	●	●

* Для заказа свёрла без покрытия указывайте в конце обозначения nC. Пример: DMA M D0.030 nC

ОБОЗНАЧЕНИЕ	DC	LCF	DCON	OAL	nC	TiAlN
DMD D03.050	3.05	25.0	3.05	75	●	●
DMD D03.100	3.10	25.0	3.10	75	●	●
DMD D03.150	3.15	25.0	3.15	75	●	●
DMD D03.200	3.20	25.0	3.20	75	●	●
DMD D03.250	3.25	25.0	3.25	75	●	●
DMD D03.300	3.30	25.0	3.30	75	●	●
DMD D03.350	3.35	25.0	3.35	75	●	●
DMD D03.400	3.40	25.0	3.40	75	●	●
DMD D03.450	3.45	25.0	3.45	75	●	●
DMD D03.500	3.50	25.0	3.50	75	●	●
DMD D03.550	3.55	25.0	3.55	75	●	●
DMD D03.600	3.60	25.0	3.60	75	●	●
DMD D03.650	3.65	27.0	3.65	75	●	●
DMD D03.700	3.70	27.0	3.70	75	●	●
DMD D03.750	3.75	27.0	3.75	75	●	●
DMD D03.800	3.80	27.0	3.80	75	●	●
DMD D03.850	3.85	27.0	3.85	75	●	●
DMD D03.900	3.90	27.0	3.90	75	●	●
DMD D03.950	3.95	27.0	3.95	75	●	●
DMD D04.000	4.00	27.0	4.00	75	●	●
DMD D04.050	4.05	27.0	4.05	75	●	●
DMD D04.100	4.10	30.0	4.10	100	●	●
DMD D04.150	4.15	30.0	4.15	100	●	●
DMD D04.200	4.20	30.0	4.20	100	●	●
DMD D04.250	4.25	30.0	4.25	100	●	●
DMD D04.300	4.30	30.0	4.30	100	●	●
DMD D04.350	4.35	30.0	4.35	100	●	●
DMD D04.400	4.40	30.0	4.40	100	●	●
DMD D04.450	4.45	30.0	4.45	100	●	●
DMD D04.500	4.50	30.0	4.50	100	●	●
DMD D04.550	4.55	30.0	4.55	100	●	●
DMD D04.600	4.60	30.0	4.60	100	●	●
DMD D04.650	4.65	30.0	4.65	100	●	●
DMD D04.700	4.70	30.0	4.70	100	●	●
DMD D04.750	4.75	30.0	4.75	100	●	●
DMD D04.800	4.80	30.0	4.80	100	●	●
DMD D04.850	4.85	30.0	4.85	100	●	●
DMD D04.900	4.90	30.0	4.90	100	●	●
DMD D04.950	4.95	30.0	4.95	100	●	●
DMD D05.000	5.00	40.0	5.00	100	●	●
DMD D05.050	5.05	40.0	5.05	100	●	●
DMD D05.100	5.10	40.0	5.10	100	●	●
DMD D05.150	5.15	40.0	5.15	100	●	●
DMD D05.200	5.20	40.0	5.20	100	●	●
DMD D05.250	5.25	40.0	5.25	100	●	●
DMD D05.300	5.30	40.0	5.30	100	●	●
DMD D05.350	5.35	40.0	5.35	100	●	●
DMD D05.400	5.40	40.0	5.40	100	●	●
DMD D05.450	5.45	40.0	5.45	100	●	●
DMD D05.500	5.50	40.0	5.50	100	●	●
DMD D05.550	5.55	40.0	5.55	100	●	●
DMD D05.600	5.60	40.0	5.60	100	●	●
DMD D05.650	5.65	40.0	5.65	100	●	●
DMD D05.700	5.70	40.0	5.70	100	●	●
DMD D05.750	5.75	40.0	5.75	100	●	●
DMD D05.800	5.80	40.0	5.80	100	●	●
DMD D05.850	5.85	40.0	5.85	100	●	●
DMD D05.900	5.90	40.0	5.90	100	●	●
DMD D05.950	5.95	40.0	5.95	100	●	●
DMD D06.000	6.00	40.0	6.00	100	●	●
DMD D06.050	6.05	40.0	6.05	100	●	●
DMD D06.100	6.10	40.0	6.10	100	●	●
DMD D06.150	6.15	40.0	6.15	100	●	●
DMD D06.200	6.20	40.0	6.20	100	●	●
DMD D06.250	6.25	40.0	6.25	100	●	●
DMD D06.300	6.30	40.0	6.30	100	●	●
DMD D06.350	6.35	40.0	6.35	100	●	●
DMD D06.400	6.40	40.0	6.40	100	●	●
DMD D06.450	6.45	40.0	6.45	100	●	●


* Для заказа свёрла без покрытия указывайте в конце обозначения nC. Пример: DMA M D0.030 nC

ОБОЗНАЧЕНИЕ	DC	LCF	DCON	OAL	nC	TiAlN
DMD D06.500	6.50	40.0	6.50	100	●	●
DMD D06.550	6.55	40.0	6.55	100	●	●
DMD D06.600	6.60	40.0	6.60	100	●	●
DMD D06.650	6.65	40.0	6.65	100	●	●
DMD D06.700	6.70	40.0	6.70	100	●	●
DMD D06.750	6.75	40.0	6.75	100	●	●
DMD D06.800	6.80	40.0	6.80	100	●	●
DMD D06.850	6.85	40.0	6.85	100	●	●
DMD D06.900	6.90	40.0	6.90	100	●	●
DMD D06.950	6.95	40.0	6.95	100	●	●
DMD D07.000	7.00	40.0	7.00	100	●	●
DMD D07.050	7.05	40.0	7.05	100	●	●
DMD D07.100	7.10	40.0	7.10	100	●	●
DMD D07.150	7.15	40.0	7.15	100	●	●
DMD D07.200	7.20	40.0	7.20	100	●	●
DMD D07.250	7.25	40.0	7.25	100	●	●
DMD D07.300	7.30	40.0	7.30	100	●	●
DMD D07.350	7.35	40.0	7.35	100	●	●
DMD D07.400	7.40	40.0	7.40	100	●	●
DMD D07.450	7.45	40.0	7.45	100	●	●
DMD D07.500	7.50	40.0	7.50	100	●	●
DMD D07.550	7.55	40.0	7.55	100	●	●
DMD D07.600	7.60	40.0	7.60	100	●	●
DMD D07.650	7.65	40.0	7.65	100	●	●
DMD D07.700	7.70	40.0	7.70	100	●	●
DMD D07.750	7.75	40.0	7.75	100	●	●
DMD D07.800	7.80	40.0	7.80	100	●	●
DMD D07.850	7.85	40.0	7.85	100	●	●
DMD D07.900	7.90	40.0	7.90	100	●	●
DMD D07.950	7.95	40.0	7.95	100	●	●
DMD D08.000	8.00	40.0	8.00	100	●	●
DMD D08.050	8.05	40.0	8.05	100	●	●
DMD D08.100	8.10	40.0	8.10	100	●	●
DMD D08.150	8.15	40.0	8.15	100	●	●
DMD D08.200	8.20	40.0	8.20	100	●	●
DMD D08.250	8.25	40.0	8.25	100	●	●
DMD D08.300	8.30	40.0	8.30	100	●	●
DMD D08.350	8.35	40.0	8.35	100	●	●
DMD D08.400	8.40	40.0	8.40	100	●	●
DMD D08.450	8.45	40.0	8.45	100	●	●
DMD D08.500	8.50	40.0	8.50	100	●	●
DMD D08.550	8.55	40.0	8.55	100	●	●
DMD D08.600	8.60	40.0	8.60	100	●	●
DMD D08.650	8.65	40.0	8.65	100	●	●
DMD D08.700	8.70	40.0	8.70	100	●	●
DMD D08.750	8.75	40.0	8.75	100	●	●
DMD D08.800	8.80	40.0	8.80	100	●	●
DMD D08.850	8.85	40.0	8.85	100	●	●
DMD D08.900	8.90	40.0	8.90	100	●	●
DMD D08.950	8.95	40.0	8.95	100	●	●
DMD D09.000	9.00	40.0	9.00	100	●	●
DMD D09.050	9.05	40.0	9.05	100	●	●
DMD D09.100	9.10	40.0	9.10	100	●	●
DMD D09.150	9.15	40.0	9.15	100	●	●
DMD D09.200	9.20	40.0	9.20	100	●	●
DMD D09.250	9.25	40.0	9.25	100	●	●
DMD D09.300	9.30	40.0	9.30	100	●	●
DMD D09.350	9.35	40.0	9.35	100	●	●
DMD D09.400	9.40	40.0	9.40	100	●	●
DMD D09.450	9.45	40.0	9.45	100	●	●
DMD D09.500	9.50	40.0	9.50	100	●	●
DMD D09.550	9.55	40.0	9.55	100	●	●
DMD D09.600	9.60	40.0	9.60	100	●	●
DMD D09.650	9.65	40.0	9.65	100	●	●
DMD D09.700	9.70	40.0	9.70	100	●	●
DMD D09.750	9.75	40.0	9.75	100	●	●
DMD D09.800	9.80	40.0	9.80	100	●	●
DMD D09.850	9.85	40.0	9.85	100	●	●
DMD D09.900	9.90	40.0	9.90	100	●	●

* Для заказа свёрла без покрытия указывайте в конце обозначения nC. Пример: DMA M D0.030 nC

ОБОЗНАЧЕНИЕ	DC	LCF	DCON	OAL	nC	TiAlN
DMD D09.950	9.95	40.0	9.95	100	●	●
DMD D10.000	10.00	50.0	10.00	120	●	●
DMD D10.100	10.10	50.0	10.10	120	●	●
DMD D10.200	10.20	50.0	10.20	120	●	●
DMD D10.300	10.30	50.0	10.30	120	●	●
DMD D10.400	10.40	50.0	10.40	120	●	●
DMD D10.500	10.50	50.0	10.50	120	●	●
DMD D10.600	10.60	50.0	10.60	120	●	●
DMD D10.700	10.70	50.0	10.70	120	●	●
DMD D10.800	10.80	50.0	10.80	120	●	●
DMD D10.900	10.90	50.0	10.90	120	●	●
DMD D11.000	11.00	50.0	11.00	120	●	●
DMD D11.100	11.10	50.0	11.10	120	●	●
DMD D11.200	11.20	50.0	11.20	120	●	●
DMD D11.300	11.30	50.0	11.30	120	●	●
DMD D11.400	11.40	50.0	11.40	120	●	●
DMD D11.500	11.50	50.0	11.50	120	●	●
DMD D11.600	11.60	50.0	11.60	120	●	●
DMD D11.700	11.70	50.0	11.70	120	●	●
DMD D11.800	11.80	50.0	11.80	120	●	●
DMD D11.900	11.90	50.0	11.90	120	●	●
DMD D12.000	12.00	50.0	12.00	120	●	●

* Для заказа свёрла без покрытия указывайте в конце обозначения nC. Пример: DMA M D0.030 nC



Единицы : мм

DMF M

Диапазон диаметров: 1.0-16.0мм
Допуск на диаметр сверла:0-0.005мм
Вращение: правое


	P	M	K	N	S	H	O
nC	●		●	●	●		●
TiAlN	●	●	●	●	●	●	●

ОБОЗНАЧЕНИЕ	DC	LU	DCON	OAL	nC	TiAlN
DMF M D01.000	1.00	8.0	4.0	50	●	●
DMF M D01.100	1.10	8.0	4.0	50	●	●
DMF M D01.200	1.20	8.0	4.0	50	●	●
DMF M D01.300	1.30	8.0	4.0	50	●	●
DMF M D01.400	1.40	8.0	4.0	50	●	●
DMF M D01.500	1.50	8.0	4.0	50	●	●
DMF M D01.600	1.60	11.0	4.0	50	●	●
DMF M D01.700	1.70	11.0	4.0	50	●	●
DMF M D01.800	1.80	11.0	4.0	50	●	●
DMF M D01.900	1.90	11.0	4.0	50	●	●
DMF M D02.000	2.00	11.0	4.0	50	●	●
DMF M D02.100	2.10	13.0	4.0	50	●	●
DMF M D02.200	2.20	13.0	4.0	50	●	●
DMF M D02.300	2.30	13.0	4.0	50	●	●
DMF M D02.400	2.40	13.0	4.0	50	●	●
DMF M D02.500	2.50	13.0	4.0	50	●	●
DMF M D02.600	2.60	16.0	4.0	50	●	●
DMF M D02.700	2.70	16.0	4.0	50	●	●
DMF M D02.800	2.80	16.0	4.0	50	●	●
DMF M D02.900	2.90	16.0	4.0	50	●	●
DMF M D03.000	3.00	16.0	4.0	50	●	●
DMF M D03.100	3.10	18.0	4.0	50	●	●
DMF M D03.200	3.20	18.0	4.0	50	●	●
DMF M D03.300	3.30	18.0	4.0	50	●	●
DMF M D03.400	3.40	18.0	4.0	50	●	●
DMF M D03.500	3.50	18.0	4.0	50	●	●
DMF M D03.600	3.60	20.0	4.0	50	●	●
DMF M D03.700	3.70	20.0	4.0	50	●	●
DMF M D03.800	3.80	20.0	4.0	50	●	●
DMF M D03.900	3.90	20.0	4.0	50	●	●
DMF M D04.000	4.00	20.0	4.0	50	●	●
DMF M D04.100	4.10	20.0	6.0	50	●	●
DMF M D04.200	4.20	20.0	6.0	50	●	●
DMF M D04.300	4.30	20.0	6.0	50	●	●
DMF M D04.400	4.40	20.0	6.0	50	●	●
DMF M D04.500	4.50	20.0	6.0	50	●	●
DMF M D04.600	4.60	24.0	6.0	60	●	●
DMF M D04.700	4.70	24.0	6.0	60	●	●
DMF M D04.800	4.80	24.0	6.0	60	●	●
DMF M D04.900	4.90	24.0	6.0	60	●	●
DMF M D05.000	5.00	24.0	6.0	60	●	●
DMF M D05.100	5.10	26.0	6.0	60	●	●
DMF M D05.200	5.20	26.0	6.0	60	●	●
DMF M D05.300	5.30	26.0	6.0	60	●	●
DMF M D05.400	5.40	26.0	6.0	60	●	●
DMF M D05.500	5.50	26.0	6.0	60	●	●
DMF M D05.600	5.60	26.0	6.0	60	●	●
DMF M D05.700	5.70	26.0	6.0	60	●	●
DMF M D05.800	5.80	26.0	6.0	60	●	●
DMF M D05.900	5.90	26.0	6.0	60	●	●
DMF M D06.000	6.00	26.0	6.0	60	●	●
DMF M D06.100	6.10	28.0	8.0	60	●	●
DMF M D06.200	6.20	28.0	8.0	60	●	●

* Для заказа свёрла без покрытия указывайте в конце обозначения nC. Пример: DMA M D0.030 nC

ОБОЗНАЧЕНИЕ	DC	LU	DCON	OAL	nC	TiAIN
DMF M D06.300	6.30	28.0	8.0	60	●	●
DMF M D06.400	6.40	28.0	8.0	60	●	●
DMF M D06.500	6.50	28.0	8.0	60	●	●
DMF M D06.600	6.60	28.0	8.0	60	●	●
DMF M D06.700	6.70	28.0	8.0	60	●	●
DMF M D06.800	6.80	28.0	8.0	60	●	●
DMF M D06.900	6.90	28.0	8.0	60	●	●
DMF M D07.000	7.00	28.0	8.0	60	●	●
DMF M D07.100	7.10	30.0	8.0	60	●	●
DMF M D07.200	7.20	30.0	8.0	60	●	●
DMF M D07.300	7.30	30.0	8.0	60	●	●
DMF M D07.400	7.40	30.0	8.0	60	●	●
DMF M D07.500	7.50	30.0	8.0	60	●	●
DMF M D07.600	7.60	30.0	8.0	60	●	●
DMF M D07.700	7.70	30.0	8.0	60	●	●
DMF M D07.800	7.80	30.0	8.0	60	●	●
DMF M D07.900	7.90	30.0	8.0	60	●	●
DMF M D08.000	8.00	30.0	8.0	60	●	●
DMF M D08.100	8.10	34.0	10.0	75	●	●
DMF M D08.200	8.20	34.0	10.0	75	●	●
DMF M D08.300	8.30	34.0	10.0	75	●	●
DMF M D08.400	8.40	34.0	10.0	75	●	●
DMF M D08.500	8.50	34.0	10.0	75	●	●
DMF M D08.600	8.60	36.0	10.0	75	●	●
DMF M D08.700	8.70	36.0	10.0	75	●	●
DMF M D08.800	8.80	36.0	10.0	75	●	●
DMF M D08.900	8.90	36.0	10.0	75	●	●
DMF M D09.000	9.00	36.0	10.0	75	●	●
DMF M D09.100	9.10	38.0	10.0	75	●	●
DMF M D09.200	9.20	38.0	10.0	75	●	●
DMF M D09.300	9.30	38.0	10.0	75	●	●
DMF M D09.400	9.40	38.0	10.0	75	●	●
DMF M D09.500	9.50	38.0	10.0	75	●	●
DMF M D09.600	9.60	40.0	10.0	75	●	●
DMF M D09.700	9.70	40.0	10.0	75	●	●
DMF M D09.800	9.80	40.0	10.0	75	●	●
DMF M D09.900	9.90	40.0	10.0	75	●	●
DMF M D10.000	10.00	40.0	10.0	75	●	●
DMF M D10.100	10.10	42.0	12.0	75	●	●
DMF M D10.200	10.20	42.0	12.0	75	●	●
DMF M D10.300	10.30	42.0	12.0	75	●	●
DMF M D10.400	10.40	42.0	12.0	75	●	●
DMF M D10.500	10.50	42.0	12.0	75	●	●
DMF M D10.600	10.60	42.0	12.0	75	●	●
DMF M D10.700	10.70	42.0	12.0	75	●	●
DMF M D10.800	10.80	42.0	12.0	75	●	●
DMF M D10.900	10.90	42.0	12.0	75	●	●
DMF M D11.000	11.00	42.0	12.0	75	●	●
DMF M D11.100	11.10	45.0	12.0	75	●	●
DMF M D11.200	11.20	45.0	12.0	75	●	●
DMF M D11.300	11.30	45.0	12.0	75	●	●
DMF M D11.400	11.40	45.0	12.0	75	●	●
DMF M D11.500	11.50	45.0	12.0	75	●	●
DMF M D11.600	11.60	45.0	12.0	75	●	●
DMF M D11.700	11.70	45.0	12.0	75	●	●
DMF M D11.800	11.80	45.0	12.0	75	●	●
DMF M D11.900	11.90	45.0	12.0	75	●	●
DMF M D12.000	12.00	45.0	12.0	75	●	●
DMF M D12.500	12.50	52.0	14.0	100	●	●
DMF M D13.000	13.00	52.0	14.0	100	●	●
DMF M D13.500	13.50	52.0	14.0	100	●	●
DMF M D14.000	14.00	52.0	14.0	100	●	●
DMF M D14.500	14.50	60.0	16.0	100	●	●
DMF M D15.000	15.00	60.0	16.0	100	●	●
DMF M D15.500	15.50	60.0	16.0	100	●	●
DMF M D16.000	16.00	60.0	16.0	100	●	●

* Для заказа свёрла без покрытия указывайте в конце обозначения nC. Пример: DMA M D0.030 nC



Единицы : мм

DMF L

Диапазон диаметров: 1.0-16.0мм
Допуск на диаметр сверла:0-0.005мм
Вращение: правое


	P	M	K	N	S	H	O
nC	●		●	●	●		●
TiAlN	●	●	●	●	●	●	●

ОБОЗНАЧЕНИЕ	DC	LU	DCON	OAL	nC	TiAlN
DMF L D01.000	1.00	13.0	4.0	50	●	●
DMF L D01.100	1.10	13.0	4.0	50	●	●
DMF L D01.200	1.20	13.0	4.0	50	●	●
DMF L D01.300	1.30	13.0	4.0	50	●	●
DMF L D01.400	1.40	13.0	4.0	50	●	●
DMF L D01.500	1.50	13.0	4.0	50	●	●
DMF L D01.600	1.60	20.0	4.0	50	●	●
DMF L D01.700	1.70	20.0	4.0	50	●	●
DMF L D01.800	1.80	20.0	4.0	50	●	●
DMF L D01.900	1.90	20.0	4.0	50	●	●
DMF L D02.000	2.00	20.0	4.0	50	●	●
DMF L D02.100	2.10	22.0	4.0	75	●	●
DMF L D02.200	2.20	22.0	4.0	75	●	●
DMF L D02.300	2.30	22.0	4.0	75	●	●
DMF L D02.400	2.40	22.0	4.0	75	●	●
DMF L D02.500	2.50	22.0	4.0	75	●	●
DMF L D02.600	2.60	26.0	4.0	75	●	●
DMF L D02.700	2.70	26.0	4.0	75	●	●
DMF L D02.800	2.80	26.0	4.0	75	●	●
DMF L D02.900	2.90	26.0	4.0	75	●	●
DMF L D03.000	3.00	26.0	4.0	75	●	●
DMF L D03.100	3.10	28.0	4.0	75	●	●
DMF L D03.200	3.20	28.0	4.0	75	●	●
DMF L D03.300	3.30	28.0	4.0	75	●	●
DMF L D03.400	3.40	28.0	4.0	75	●	●
DMF L D03.500	3.50	28.0	4.0	75	●	●
DMF L D03.600	3.60	32.0	4.0	75	●	●
DMF L D03.700	3.70	32.0	4.0	75	●	●
DMF L D03.800	3.80	32.0	4.0	75	●	●
DMF L D03.900	3.90	32.0	4.0	75	●	●
DMF L D04.000	4.00	32.0	4.0	75	●	●
DMF L D04.100	4.10	36.0	6.0	75	●	●
DMF L D04.200	4.20	36.0	6.0	75	●	●
DMF L D04.300	4.30	36.0	6.0	75	●	●
DMF L D04.400	4.40	36.0	6.0	75	●	●
DMF L D04.500	4.50	36.0	6.0	75	●	●
DMF L D04.600	4.60	36.0	6.0	75	●	●
DMF L D04.700	4.70	36.0	6.0	75	●	●
DMF L D04.800	4.80	36.0	6.0	75	●	●
DMF L D04.900	4.90	36.0	6.0	75	●	●
DMF L D05.000	5.00	36.0	6.0	75	●	●
DMF L D05.100	5.10	40.0	6.0	75	●	●
DMF L D05.200	5.20	40.0	6.0	75	●	●
DMF L D05.300	5.30	40.0	6.0	75	●	●
DMF L D05.400	5.40	40.0	6.0	75	●	●
DMF L D05.500	5.50	40.0	6.0	75	●	●
DMF L D05.600	5.60	40.0	6.0	75	●	●
DMF L D05.700	5.70	40.0	6.0	75	●	●
DMF L D05.800	5.80	40.0	6.0	75	●	●
DMF L D05.900	5.90	40.0	6.0	75	●	●
DMF L D06.000	6.00	40.0	6.0	75	●	●
DMF L D06.100	6.10	48.0	8.0	100	●	●
DMF L D06.200	6.20	48.0	8.0	100	●	●

* Для заказа свёрла без покрытия указывайте в конце обозначения nC. Пример: DMA M D0.030 nC

ОБОЗНАЧЕНИЕ	DC	LU	DCON	OAL	nC	TiAlN
DMF L D06.300	6.30	48.0	8.0	100	●	●
DMF L D06.400	6.40	48.0	8.0	100	●	●
DMF L D06.500	6.50	48.0	8.0	100	●	●
DMF L D06.600	6.60	48.0	8.0	100	●	●
DMF L D06.700	6.70	48.0	8.0	100	●	●
DMF L D06.800	6.80	48.0	8.0	100	●	●
DMF L D06.900	6.90	48.0	8.0	100	●	●
DMF L D07.000	7.00	48.0	8.0	100	●	●
DMF L D07.100	7.10	50.0	8.0	100	●	●
DMF L D07.200	7.20	50.0	8.0	100	●	●
DMF L D07.300	7.30	50.0	8.0	100	●	●
DMF L D07.400	7.40	50.0	8.0	100	●	●
DMF L D07.500	7.50	50.0	8.0	100	●	●
DMF L D07.600	7.60	50.0	8.0	100	●	●
DMF L D07.700	7.70	50.0	8.0	100	●	●
DMF L D07.800	7.80	50.0	8.0	100	●	●
DMF L D07.900	7.90	50.0	8.0	100	●	●
DMF L D08.000	8.00	50.0	8.0	100	●	●
DMF L D08.100	8.10	56.0	10.0	100	●	●
DMF L D08.200	8.20	56.0	10.0	100	●	●
DMF L D08.300	8.30	56.0	10.0	100	●	●
DMF L D08.400	8.40	56.0	10.0	100	●	●
DMF L D08.500	8.50	56.0	10.0	100	●	●
DMF L D08.600	8.60	56.0	10.0	100	●	●
DMF L D08.700	8.70	56.0	10.0	100	●	●
DMF L D08.800	8.80	56.0	10.0	100	●	●
DMF L D08.900	8.90	56.0	10.0	100	●	●
DMF L D09.000	9.00	56.0	10.0	100	●	●
DMF L D09.100	9.10	58.0	10.0	100	●	●
DMF L D09.200	9.20	58.0	10.0	100	●	●
DMF L D09.300	9.30	58.0	10.0	100	●	●
DMF L D09.400	9.40	58.0	10.0	100	●	●
DMF L D09.500	9.50	58.0	10.0	100	●	●
DMF L D09.600	9.60	58.0	10.0	100	●	●
DMF L D09.700	9.70	58.0	10.0	100	●	●
DMF L D09.800	9.80	58.0	10.0	100	●	●
DMF L D09.900	9.90	58.0	10.0	100	●	●
DMF L D10.000	10.00	58.0	10.0	100	●	●
DMF L D10.100	10.10	60.0	12.0	100	●	●
DMF L D10.200	10.20	60.0	12.0	100	●	●
DMF L D10.300	10.30	60.0	12.0	100	●	●
DMF L D10.400	10.40	60.0	12.0	100	●	●
DMF L D10.500	10.50	60.0	12.0	100	●	●
DMF L D10.600	10.60	60.0	12.0	100	●	●
DMF L D10.700	10.70	60.0	12.0	100	●	●
DMF L D10.800	10.80	60.0	12.0	100	●	●
DMF L D10.900	10.90	60.0	12.0	100	●	●
DMF L D11.000	11.00	60.0	12.0	100	●	●
DMF L D11.100	11.10	65.0	12.0	100	●	●
DMF L D11.200	11.20	65.0	12.0	100	●	●
DMF L D11.300	11.30	65.0	12.0	100	●	●
DMF L D11.400	11.40	65.0	12.0	100	●	●
DMF L D11.500	11.50	65.0	12.0	100	●	●
DMF L D11.600	11.60	65.0	12.0	100	●	●
DMF L D11.700	11.70	65.0	12.0	100	●	●
DMF L D11.800	11.80	65.0	12.0	100	●	●
DMF L D11.900	11.90	65.0	12.0	100	●	●
DMF L D12.000	12.00	65.0	12.0	100	●	●
DMF L D12.500	12.50	70.0	14.0	120	●	●
DMF L D13.000	13.00	70.0	14.0	120	●	●
DMF L D13.500	13.50	70.0	14.0	120	●	●
DMF L D14.000	14.00	70.0	14.0	120	●	●
DMF L D14.500	14.50	83.0	16.0	135	●	●
DMF L D15.000	15.00	83.0	16.0	135	●	●
DMF L D15.500	15.50	83.0	16.0	135	●	●
DMF L D16.000	16.00	83.0	16.0	135	●	●

* Для заказа свёрла без покрытия указывайте в конце обозначения nC. Пример: DMA M D0.030 nC



Единицы : мм

DMC

Диапазон диаметров: 0.1-10.0мм
Допуск на диаметр сверла:0-0.005мм
Вращение: правое

	P	M	K	N	S	H	O
nC	●		●	●●	●		●●
TiCN	●●	●●	●●	●	●●	●●	●

ОБОЗНАЧЕНИЕ	DC	LCF	DCON	OAL	nC	TiCN
DMC D00.100	0.10	0.5	3	38	●	●
DMC D00.150	0.15	1.0	3	38	●	●
DMC D00.200	0.20	1.0	3	38	●	●
DMC D00.300	0.30	2.0	3	38	●	●
DMC D00.400	0.40	2.0	3	38	●	●
DMC D00.500	0.50	3.0	3	38	●	●
DMC D00.600	0.60	3.0	3	38	●	●
DMC D00.700	0.70	3.0	3	38	●	●
DMC D00.800	0.80	3.0	3	38	●	●
DMC D00.900	0.90	3.0	3	38	●	●
DMC D01.000	1.00	3.0	3	38	●	●
DMC D01.500	1.50	3.0	3	38	●	●
DMC D02.000	2.00	3.0	3	38	●	●
DMC D02.500	2.50	3.0	3	38	●	●
DMC D03.000	3.00	3.0	3	38	●	●
DMC D03.500	3.50	5.0	4	50	●	●
DMC D04.000	4.00	5.0	4	50	●	●
DMC D04.500	4.50	5.0	6	50	●	●
DMC D05.000	5.00	5.0	6	50	●	●
DMC D05.500	5.50	5.0	6	50	●	●
DMC D06.000	6.00	5.0	6	50	●	●
DMC D06.500	6.50	8.0	8	80	●	●
DMC D07.000	7.00	8.0	8	80	●	●
DMC D07.500	7.50	8.0	8	80	●	●
DMC D08.000	8.00	8.0	8	80	●	●
DMC D08.500	8.50	8.0	10	80	●	●
DMC D09.000	9.00	8.0	10	80	●	●
DMC D09.500	9.50	8.0	10	80	●	●
DMC D10.000	10.00	8.0	10	80	●	●

* Для заказа свёрла без покрытия указывайте в конце обозначения nC. Пример: DMA M D0.030 nC

DMA M nC / DMA L nC	DC (мм)	N				O	
		Алюминиевые сплавы		Медь и Медные сплавы		Неметаллы	
		п (об/мин)	Vf (мм/мин)	п (об/мин)	Vf (мм/мин)	п (об/мин)	Vf (мм/мин)
		10000-30000	4-36	10000-20000	4-40	10000-20000	4-24
	0.10-0.29	16500-22200	44-132	11000-16000	10-40	15000-20000	40-60
	0.30-0.49	13000-16500	130-200	11000-11500	35-70	11500	60-120
	0.50-0.99	12700-13000	200-300	9600-118500	70-160	10000-15000	120-160
	1.00-1.99	6400-12700	300	4800-9600	150	6000-10000	170-200
	2.00-3.00	5300-6400	300-400	4200-4800	150-250	5000-6000	170-200
DMD nC	DC (мм)	N				O	
		Алюминиевые сплавы		Медь и Медные сплавы		Неметаллы	
		п (об/мин)	Vf (мм/мин)	п (об/мин)	Vf (мм/мин)	п (об/мин)	Vf (мм/мин)
	2	1900	220	9500	140	9500	140
	3	12700	190	6400	140	6400	140
	5	7600	240	3800	140	3800	140
	8	4780	240	2400	140	2400	140
	10	3800	240	1900	140	1900	140
	12	3180	240	1600	140	1600	140
DMF M nC / DMF L nC	DC (мм)	N				O	
		Алюминиевые сплавы		Медь и Медные сплавы		Неметаллы	
		п (об/мин)	Vf (мм/мин)	п (об/мин)	Vf (мм/мин)	п (об/мин)	Vf (мм/мин)
	2	1900	220	9500	140	9500	140
	3	12700	190	6400	140	6400	140
	5	7600	240	3800	140	3800	140
	8	4780	240	2400	140	2400	140
	10	3800	240	1900	140	1900	140
	12	3180	240	1600	140	1600	140
DMC nC	DC (мм)	N				O	
		Алюминиевые сплавы		Медь и Медные сплавы		Неметаллы	
		п (об/мин)	Vf (мм/мин)	п (об/мин)	Vf (мм/мин)	п (об/мин)	Vf (мм/мин)
	0.02-0.09	10000-30000	4-36	10000-20000	4-40	10000-20000	4-24
	0.10-0.29	16500-22200	44-132	11000-16000	10-40	15000-20000	40-60
	0.30-0.49	13000-16500	130-200	11000-11500	35-70	11500	60-120
	0.50-0.99	12700-13000	200-300	9600-118500	70-160	10000-15000	120-160
	1.00-1.99	6400-12700	300	4800-9600	150	6000-10000	170-200
	2.00-3.00	5300-6400	300-400	4200-4800	150-250	5000-6000	170-200
DMB M	DC (мм)	P					
		Нелегированная сталь		Низколегированная сталь		Высоколегированная сталь	
		п (об/мин)	Vf (мм/мин)	п (об/мин)	Vf (мм/мин)	п (об/мин)	Vf (мм/мин)
	0.03-0.09	10000-20000	4-12	10000-20000	4-13	10000-20000	4-8
	0.10-0.29	20000-25000	20-80	15000-20000	10-40	13000-17000	6-20
	0.30-0.49	18000-20000	80-150	15000	40-60	10000-13000	16-20
	0.50-0.99	15000-18000	150-250	9500-15000	60-80	7000-10000	20-28
	1.00-1.99	9500-15000	180-230	6000-9500	80-120	4000-7000	30-50
	2.00-3.00	6300-9500	250	4000-6000	120-160	3000-4000	30-50
	DC (мм)	P		M			
		Нержавеющая сталь		Нержавеющая сталь аустенит		Нержавеющая сталь дуплексная	
		п (об/мин)	Vf (мм/мин)	п (об/мин)	Vf (мм/мин)	п (об/мин)	Vf (мм/мин)
	0.03-0.09	10000-20000	4-16	10000-15000	4-9	7100	1-3
	0.10-0.29	13000-20000	10-15	7500-15000	5-10	6000-6400	3-6
	0.30-0.49	9500-13000	10-40	8000-10000	10-30	5100-5700	8-16
	0.50-0.99	7500-9500	60	6000-8000	50	4800-5100	20-30
	1.00-1.99	4000-7000	60	4000-6000	50-70	2400-3200	25-30
	2.00-3.00	3000-4000	50-60	3700-4000	50-80	2000	30-35
	DC (мм)	N				S	
		Алюминиевые сплавы		Медь и Медные сплавы		Никелевые сплавы	
		п (об/мин)	Vf (мм/мин)	п (об/мин)	Vf (мм/мин)	п (об/мин)	Vf (мм/мин)
	0.02-0.09	10000-30000	40-60	10000-20000	4-24	4300	1-2
	0.10-0.29	25000-30000	60-200	17000-20000	16-55	3600-3900	2-3
	0.30-0.49	20000-25500	200-430	15000-17000	55-90	4400-4900	6-11
	0.50-0.99	18000-20000	320-430	13000-15000	90-200	2900-3100	9-13
	1.00-1.99	10000-18000	430-500	7500-13000	200-250	1500-2000	16-18
	2.00-3.00	7000-10000	500-600	6500-7500	240-390	1200	15-20

DMB L	DC (мм)	P							
		Нелегированная сталь		Низколегированная сталь		Высоколегированная сталь			
		п (об/мин)	Vf (мм/мин)	п (об/мин)	Vf (мм/мин)	п (об/мин)	Vf (мм/мин)		
		0.03-0.09	10000-20000	4-12	10000-20000	4-13	10000-20000	4-8	
		0.10-0.29	20000-25000	20-80	15000-20000	10-40	13000-17000	6-20	
		0.30-0.49	18000-20000	80-150	15000	40-60	10000-13000	16-20	
		0.50-0.99	15000-18000	150-250	9500-15000	60-80	7000-10000	20-28	
		1.00-1.99	9500-15000	180-230	6000-9500	80-120	4000-7000	30-50	
	2.00-3.00	6300-9500	250	4000-6000	120-160	3000-4000	30-50		
	DC (мм)	P		M					
		Нержавеющая сталь		Нержавеющая сталь аустенит		Нержавеющая сталь дуплексная			
		п (об/мин)	Vf (мм/мин)	п (об/мин)	Vf (мм/мин)	п (об/мин)	Vf (мм/мин)		
		0.03-0.09	10000-20000	4-16	10000-15000	4-9	7100	1-3	
		0.10-0.29	13000-20000	10-15	7500-15000	5-10	6000-6400	3-6	
		0.30-0.49	9500-13000	10-40	8000-10000	10-30	5100-5700	8-16	
		0.50-0.99	7500-9500	60	6000-8000	50	4800-5100	20-30	
		1.00-1.99	4000-7000	60	4000-6000	50-70	2400-3200	25-30	
	2.00-3.00	3000-4000	50-60	3700-4000	50-80	2000	30-35		
	DC (мм)	N				S			
		Алюминиевые сплавы		Медь и Медные сплавы		Никелевые сплавы		Титановые сплавы	
п (об/мин)		Vf (мм/мин)	п (об/мин)	Vf (мм/мин)	п (об/мин)	Vf (мм/мин)	п (об/мин)	Vf (мм/мин)	
0.02-0.09		10000-30000	40-60	10000-20000	4-24	4300	1-2	7400	1-3
0.10-0.29		25000-30000	60-200	17000-20000	16-55	3600-3900	2-3	6200-6600	3-6
0.30-0.49		20000-25500	200-430	15000-17000	55-90	4400-4900	6-11	5300-5900	7-13
0.50-0.99		18000-20000	320-430	13000-15000	90-200	2900-3100	9-13	5000-5300	14-20
1.00-1.99		10000-18000	430-500	7500-13000	200-250	1500-2000	16-18	2500-3400	25-30
2.00-3.00	7000-10000	500-600	6500-7500	240-390	1200	15-20	2000	25-35	

DMD DMF M / DMF L	DC (мм)	P					
		Нелегированная сталь		Низколегированная сталь		Высоколегированная сталь	
		п (об/мин)	Vf (мм/мин)	п (об/мин)	Vf (мм/мин)	п (об/мин)	Vf (мм/мин)
		2	12700	530	10500	430	5600
	3	8500	590	7000	480	3700	220
	5	5100	590	4100	480	2200	220
	8	3200	590	2600	480	1400	220
	10	2550	560	2100	460	1100	210
	12	2100	530	1700	390	950	200
	DC (мм)	M		K		N	
		Нержавеющая сталь аустенит		Чугун (серый)		Алюминиевые сплавы	
		п (об/мин)	Vf (мм/мин)	п (об/мин)	Vf (мм/мин)	п (об/мин)	Vf (мм/мин)
		2	4800	130	9500	130	16700
	3	3200	140	6400	140	12500	760
	5	1900	140	3800	140	7650	760
	8	1200	140	2400	140	4750	760
	10	950	130	1900	130	3800	760
	12	800	120	1600	110	3200	760
	DC (мм)	S					
		Никелевые сплавы		Титановые сплавы			
п (об/мин)		Vf (мм/мин)	п (об/мин)	Vf (мм/мин)			
2		1400	40	3200	160		
3		1200	40	2700	190		
5		830	60	2000	240		
8		520	60	1200	240		
10		420	60	1000	240		
12	350	60	800	240			

DMC	DC (мм)	P								
		Нелегированная сталь		Низколегированная сталь		Высоколегированная сталь				
		п (об/мин)	Vf (мм/мин)	п (об/мин)	Vf (мм/мин)	п (об/мин)	Vf (мм/мин)			
		0.03-0.09	10000-20000	4-12	10000-20000	4-13	10000-20000	4-8		
		0.10-0.29	20000-25000	20-80	15000-20000	10-40	13000-17000	6-20		
		0.30-0.49	18000-20000	80-150	15000	40-60	10000-13000	16-20		
		0.50-0.99	15000-18000	150-250	9500-15000	60-80	7000-10000	20-28		
		1.00-1.99	9500-15000	180-230	6000-9500	80-120	4000-7000	30-50		
	2.00-3.00	6300-9500	250	4000-6000	120-160	3000-4000	30-50			
	DC (мм)	P		M						
		Нержавеющая сталь		Нержавеющая сталь аустенит		Нержавеющая сталь дуплексная				
		п (об/мин)	Vf (мм/мин)	п (об/мин)	Vf (мм/мин)	п (об/мин)	Vf (мм/мин)			
		0.03-0.09	10000-20000	4-16	10000-15000	4-9	7100	0,00001-0,00003		
		0.10-0.29	13000-20000	10-15	7500-15000	5-10	6000-6400	0,00004-0,00008		
		0.30-0.49	9500-13000	10-40	8000-10000	10-30	5100-5700	0,00014-0,0003		
		0.50-0.99	7500-9500	60	6000-8000	50	4800-5100	0,0004-0,006		
	1.00-1.99	4000-7000	60	4000-6000	50-70	2400-3200	0,0008-0,0012			
	2.00-3.00	3000-4000	50-60	3700-4000	50-80	2000	0,0016			
	DC (мм)	N				S				
		Алюминиевые сплавы		Медь и Медные сплавы		Никелевые сплавы		Титановые сплавы		
		п (об/мин)	Vf (мм/мин)	п (об/мин)	Vf (мм/мин)	п (об/мин)	Vf (мм/мин)	п (об/мин)	Vf (мм/мин)	
		0.03-0.09	10000-30000	40-60	10000-20000	4-24	4300	0,00001-0,00003	7400	0,00001-0,00003
		0.10-0.29	25000-30000	60-200	17000-20000	16-55	3600-3900	0,00004-0,00008	6200-6600	0,00004-0,00008
		0.30-0.49	20000-25500	200-430	15000-17000	55-90	4400-4900	0,00014-0,0003	5300-5900	0,00012-0,00024
		0.50-0.99	18000-20000	320-430	13000-15000	90-200	2900-3100	0,0004-0,0006	5000-5300	0,00028-0,0004
		1.00-1.99	10000-18000	430-500	7500-13000	200-250	1500-2000	0,0008-0,0012	2500-3400	0,0008-0,0012
	2.00-3.00	7000-10000	500-600	6500-7500	240-390	1200	0,0016	2000	0,0016	